

# Chiesa di S. Ambrogio

Bosisio Parini (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00012/>

## CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 12

Codice scheda: LC120-00012

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: VAL

Codice IDK della scheda correlata: LC120-00003

Relazione con schede VAL: LC120-00003

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: oratorio

Denominazione: Chiesa di S. Ambrogio

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifiche della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (1206)

Denominazione: Oratorio Sancti Ambrosii et Carbaniate

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097009

Comune: Bosisio Parini

Indirizzo: Via Eupilio SP 47

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: Strada provinciale n. 47 all'altezza incrocio con via Don Luigi Monza

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via G. Penasa

Altra località: Garbagnate Rota (frazione ISTAT)

Diocesi: Milano

### ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: zona periferica

### SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Garbagnate Rota

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

### ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Bosisio Parini

Particelle ed altri elementi di confine: 4035, 4033, 1845, 1846, 907, 904 , Catasto Terreni

Particelle: F, 903

Proprietari: Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe in Bosisio Parini

Foglio/Data: 905

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]**

Comune: Bosisio Parini

Particelle ed altri elementi di confine: 4035, 4033, 1845, 1846, 907, 904, Catasto Fabbricati

Particelle: F, 903

Proprietari: Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe in Bosisio Parini

Foglio/Data: 5

## **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Data: 1200

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. V

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XIII

Data: 1206/00/00

Validità: ca.

### **NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. V

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XIII

Data: 1206/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: altare

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Abbattimento del battistero e del pronao affiancati posti dietro all'altare per la costruzione della casa del cappellano

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1680/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1705/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: prospetto principale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Inserimento portale di ingresso e finestra soprastante, ornamenti della torre campanaria

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: aula

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Interventi di restauro, inserimento altare con ciborio in marmi colorati.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1936/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1936/00/00

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: altare

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Affreschi parete dell'altare soprastante gli archi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1939/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1939/00/00

## PREESISTENZE

**PREESISTENZE [1 / 2]**

Ubicazione: scavi presso i muri perimetrali

Individuazione: tombe in pietra

**PREESISTENZE [2 / 2]**

Ubicazione: basamento portale di ingresso

Individuazione: disimpegno del fabbricato ad uso ricovero barche (in origine darsena)

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: corpo accessorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t., p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in pietra naturale; copertura con tetto semplice a capanna in legno sostenuto da arcate ad ogiva in mattoni pieni; dietro all'altare un corpo accessorio a due livelli contiene il locale sacrestia al piano terra e locali per abitazione abbandonati al piano primo con ingresso disimpegnato sul retro; accostato al lato destro un campaniletto a pianta quadrata; sulla parete dietro all'altare restano i due archi che fungevano da ingresso al battistero e al pronao.

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: lati maggiori aula

Tipo: contrafforte

## PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

### PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo accessorio

### PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: a corpo semplice

Forma: a L

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche scadenti costituito da depositi palustri e lacustri costituiti da alternanze di argille

limose e limi sabbiosi con falda freatica superficiale

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: mattoni pieni in laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: corpo accessorio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: mista pietra e mattoni

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: aula

### **TIPO [1 / 2]**

Genere: arco



Forma: a volta

**STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo accessorio

**TIPO [2 / 2]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 3]**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA [1 / 3]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi e muri

**MANTO DI COPERTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: campanile

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 3]**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

**STRUTTURA E TECNICA [2 / 3]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muratura

**MANTO DI COPERTURA [2 / 3]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: corpo accessorio

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 3]**

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

### **STRUTTURA E TECNICA [3 / 3]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

### **MANTO DI COPERTURA [3 / 3]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: battuto

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: campanile

Genere: a pioli

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: a pioli

Tipo: a sbalzo

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: aula

Genere: in pietra

Schema del disegno: ad opus incertum

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: altare

Genere: in marmo

Schema del disegno: a lastre rettangolari

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in pietra

Schema del disegno: ad opus incertum

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: abitazione

Genere: a marmette

Schema del disegno: a lastre quadrate tinta unita con cornice perimetrale

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito serizzo

Qualificazione del tipo: modanature ed edicola a motivi compositi geometrici e figurati

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: pennacchi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo principale

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: corpo accessorio

Data: 2010

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

le strutture di orizzontamento non presentano garanzie di sicurezza statica sufficiente all'utilizzo e risultano oggetto di rinforzo provvisorio mediante travi in acciaio atte all'utilizzo del locale sacrestia

Fonte: osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### **USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: chiesa

### **USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: corpo accessorio

Uso: sacrestia

### **USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: abitazione corpo accessorio

Uso: non utilizzato

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **ACQUISIZIONE**

Tipo acquisizione: decreto cardinalizio

Nome: Diocesi di Milano

Data acquisizione: 1935/01/26

Luogo acquisizione: Milano

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: visura catastale

Indirizzo: Via Pozzolo, 11- 23842 Bosisio Parini (LC)

Indicazione specifica: Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe in Bosisio Parini

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 97000179.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00012\_IMG-0000194429

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file originale: LC120-00012\_0.JPG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00012\_DRA-0000030937

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file originale: LC120-00012\_fg905.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Perego, Rino

Titolo libro o rivista: Bosisio Parini e la sua storia

Luogo di edizione: Missaglia

## **ACCESSO AI DATI**

### **SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

Profilo di accesso: 1

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2004/03/20

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde