

Villa Cesati

Bosisio Parini (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00018/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00018/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 18

Codice scheda: LC120-00018

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: VAL

Codice IDK della scheda correlata: LC120-00005

Relazione con schede VAL: LC120-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: comunale

Denominazione: Villa Cesati

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifiche della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Palazzo Cesati

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: specifica

Denominazione: Palazzo Comunale

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specifica della fonte dell'altra denominazione: iscrizione

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097009

Comune: Bosisio Parini

Indirizzo: Piazza Giuseppe Parini, 1

CENTRO STORICO

Denominazione: Bosisio

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: zona centrale

SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Bosisio Parini

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: Catasto Terreni

Tipo di localizzazione: Catasto Fabbricati

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Bosisio Parini

Particelle: 603, 768, 1926, 2079

Proprietari: Comune di Bosisio Parini

Foglio/Data: 905

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Bosisio Parini

Particelle: 11/603 sub2, 9/768, 1926, 2079

Proprietari: Comune di Bosisio Parini

Foglio/Data: 11, 9

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Sacro Romano Impero Germanico

Insediamiento/Località: Bosisio

Data: 1750

Fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Destinazione a sede municipale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con struttura in muratura avente corpo a L con giardino interno sul quale si affaccia un portico con quattro fornic con archi a tutto sesto sorretti da colonne; due gli accessi dalla piazza con portoni che accedono ad altrettanti androni; dal portico uno scalone di accesso al piano primo posto ad un'estremità dell'ala disposta lungo la via; due altre scale sono poste alle due estremità dell'altra ala disposta lungo la piazza.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: a L

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio
terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi glaciali, ghiaie e ciottoli immersi in matrice argillosa, ove affiora localmente il substrato roccioso

STRUTTURE

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: mista pietra e mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico piano terreno

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: granito serizzo ghiandone

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico

TIPO [2 / 3]

Genere: arco

Forma: a volta

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: androne

TIPO [3 / 3]

Genere: arco

Forma: a volta

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio su muratura

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio su muratura

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio su terreno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: androne

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre rettangolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: cortile

Genere: acciottolato

Schema del disegno: ciottoli con cordolo perimetrale in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: atrio

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre rettangolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: uffici

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a lastre quadrate in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sala piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: a piastrelle quadrate in diagonale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: bugnato

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo: PALAZZO COMUNALE

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: ristrutturazione spazi interni ed adeguamento funzionale

Ente responsabile: Comune di Bosisio Parini

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: municipio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: visura catastale

Indirizzo: Piazza Giuseppe Parini 1 - 23842 Bosisio Parini (LC)

Indicazione specifica: Comune di Bosisio Parini

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00018_IMG-0000194437

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file originale: LC120-00018_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00018_IMG-0000194438

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2004/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 97000185.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00018_DRA-0000030939

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file originale: LC120-00018_fg905A.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Perego, Rino

Titolo libro o rivista: Bosisio Parini e la sua storia

Luogo di edizione: Missaglia

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2004/03/20

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde