

Chiesa di S. Giovanni Evangelista

Galbiate (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00561/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00561/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 561

Codice scheda: LC120-00561

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LC120-00104

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Evangelista

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097036

Comune: Galbiate

Indirizzo: Piazza Don Carlo Gnocchi

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: n. 2 accessi laterali da terreno a prato cintato su Largo Indipendenza

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: ingresso secondario alla sacrestia da corte interna

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Galbiate

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: zona centrale

SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Galbiate

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: Catasto Terreni

Tipo di localizzazione: Catasto Fabbricati

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Galbiate

Particelle ed altri elementi di confine

Piazza Don Carlo Gnocchi già Piazza Parrocchiale, 1786, 726, 2224, Largo Indipendenza

Particelle: B

Proprietari: Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Galbiate

Foglio/Data: 909 All. C

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Galbiate

Particelle ed altri elementi di confine
Piazza Don Carlo Gnocchi già Piazza Parrocchiale, 1786, 726, 2224, Largo Indipendenza

Particelle: B

Proprietari: Parrocchi a di S. Giovanni Evangelista in Galbiate

Foglio/Data: 8

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Ducato di Milano

Insediamiento/Località: Galbiate

Data: 1449

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: rifacimento

Nome di persona o ente: Quadrio, Antonio

Tipo intestazione: P

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: bussola ingresso

Nome di persona o ente: Bovara, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1781-1873

Motivazione/fonte: documentazione

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: pavimento

Nome di persona o ente: Ronchetti

Tipo intestazione: P

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Consacrazione della chiesa dedicata a S. Giovanni Evangelista.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XV

Data: 1449/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XV

Data: 1449/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Ampliamento osservando la pianta della chiesa esistente con modifica ad abside ed innalzamento del coro, innalzamento dei muri perimetrali, pavimentazione in terracotta, coperture in coppitrasferimento della fonte battesimale dalla chiesa vecchia alla prima cappella a sinistra dell'ingresso, ampliamento delle cappelle mediane, realizzazione balaustre e modifiche alle cappelle laterali con confessionali e pulpito, apertura porta di accesso al cimitero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1727/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1745/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: portico ingresso

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Realizzazione porticato antistante il prospetto principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1773/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1773/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: aula

Notizia sintetica: nuovo organo

Notizia: Realizzazione nuovo organo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1827/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: aula

Notizia sintetica: nuova pavimentazione

Notizia: Realizzazione nuova pavimentazione in marmo a disegno

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1844/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: chiesa di S. Vittore

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: base campanile

Individuazione: torre

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua ad aula unica di forma rettangolare con accesso principale da porticato e copertura voltata a botte; sui lati dell'aula una serie di cappelle, quelle centrali hanno maggiori dimensioni e murature sporgenti dai prospetti laterali; sacrestia a pianta quadrata con annessi locali accessori e campanile; l'edificio comunica con la chiesa vecchia e l'ossario; il prospetto nord si affaccia su cortile interno in comune con la vecchia casa canonica.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio
terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi di origine glaciale, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limosa e sparsi trovanti anche metrici, localmente affiora il substrato roccioso

STRUTTURE

Ubicazione: corpo principale

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietra irregolare

Materiali [2 / 3]: mattoni pieni in laterizio

Materiali [3 / 3]: pietra di granito serizzo lavorato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra irregolare

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 2]

Genere: controsoffitto

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

Forma: a schifo

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 4]

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: sacrestia

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [2 / 4]

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: campanile

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 4]

Genere: a cupola

Forma: sferoidale

Qualificazione della forma: a pianta circolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 4]

Struttura primaria: muratura

MANTO DI COPERTURA [3 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [4 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

STRUTTURA E TECNICA [4 / 4]

Riferimento: tratto posteriore

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [4 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: campanile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: aula e presbiterio

Genere: moquette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: abside

Genere: alla palladiana

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: sacrestia

Genere: moquette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: locali accessori sacrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra a conci irregolari

Qualificazione del tipo: angolare

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: con modanatura

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: granito serizzo ghiandone

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: puntali

Materiali: granito serizzo ghiandone

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]

Ubicazione: portico ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: con modanatura

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]

Ubicazione: portico ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]

Ubicazione: portico ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: puntali

Materiali: granito serizzo ghiandone

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: in rilevato

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: in rilevato

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: granito serizzo ghiandone

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto sul cortile

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare con cornice in gesso a disegno geometrico semplice

Trascrizione testo

joannes baptista bonacina huius ecclesiae rector qui praesentem aream ad ornatum assignavit ac donavit non immemores galbiatenses posuere anno MDCXLVII

Tecnica: incisa/o

Materiali [1 / 2]: marmo di Carrara

Materiali [2 / 2]: cornice in gesso

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: portale ossario

Genere: stemma

Tipo: cornice a motivo floreale con braccia incrociate

Tecnica: stucco

Materiali: gesso

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: sfondato con cornice geometrica a disegno semplice

Trascrizione testo: B. JOANNI APOST. ET EVANG. DICATUM

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

il rivestimento in moquette è provvisorio in quanto conseguente alla realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento; è prevista la realizzazione di nuova pavimentazione definitiva

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: portico di ingresso

Data: 2010

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

sono presenti scrostamenti delle pitturazioni e degli intonaci dovuti ad infiltrazioni e alla realizzazione di soluzioni inadeguate negli interventi di restauro effettuate negli anni '90 del secolo scorso, quali pitture e intonaci non traspiranti

Modalità di conservazione

la parte superiore della facciata è stata adeguatamente restaurata secondo le indicazioni del progetto effettuato lo scorso anno 2009, resta da effettuare il ripristino delle superfici murarie del portico

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni e interni

Data inizio: 1943/00/00

Data fine: 1977/00/00

Descrizione intervento

adeguamento liturgico con eliminazione balaustra e realizzazione nuovo altare, eliminazione del padiglione, restauro della volta a botte e realizzazione nuovo impianto riscaldamento con sostituzione della pavimentazione in cotto con mosaico in marmo

RESTAURI [2 / 7]

Riferimento alla parte: prospetti esterni e tetto

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: rifacimento del tetto e delle facciate

RESTAURI [3 / 7]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento: manutenzione straordinaria con rifacimento completo della cupola e sostituzione struttura lignea

RESTAURI [4 / 7]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento: recupero affreschi e restauro dipinti

RESTAURI [5 / 7]

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: restauro facciata e portico di ingresso

RESTAURI [6 / 7]

Riferimento alla parte: organo

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: restauro

RESTAURI [7 / 7]

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 2009/00/00

Data fine: 2010/10/00

Descrizione intervento: nuovo restauro intonaco facciata e portico di ingresso

Responsabile scientifico: Arricobene, Gaetano

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

nuclei di antica formazione di matrice urbana/servizi esistenti e previsti/immobili e agglomerati soggetti a tutela delle cose di interesse artistico e storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00561_IMG-0000195100

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2004/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 97000245.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00561_IMG-0000195099

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/10/00

Nome del file originale: LC120-00561_0.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00561_DRA-0000030462

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file originale: LC120-00104_fg909C.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00561_DRA-0000030463

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Data: 1574/00/00

Note: disegno di rilievo all'anno 1574 ca.

Nome del file originale: LC120-00104_PIANTA 1574.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00561_DRA-0000030464

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Data: 1612/00/00

Note: disegno di rilievo all'anno 1612 ca.

Nome del file originale: LC120-00104_PIANTA 1612.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00561_DRA-0000030465

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Note: disegno di rilievo all'anno 1779 ca.

Nome del file originale: LC120-00104_PIANTA 1779.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2004/03/02

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde