

Chiesa di S. Maria Vetere

Galbiate (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00562/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00562/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 562

Codice scheda: LC120-00562

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: LC120-00104

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria Vetere

Fonte della denominazione: consuetudine

Specifica della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Liber Notitiae Sanctorum Mediolani

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Chiesa Vecchia

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097036

Comune: Galbiate

Indirizzo: Piazza Don Carlo Gnocchi

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Galbiate

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: zona centrale

SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Galbiate

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: abitualmente l'accesso al bene è effettuato dalla chiesa parrocchiale attraverso porta di collegamento

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: Catasto Terreni

Tipo di localizzazione: Catasto Fabbricati

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Galbiate

Particelle ed altri elementi di confine

Piazza Don Carlo Gnocchi già Piazza Parrocchiale, 1786, 726, 2224, Largo Indipendenza

Particelle: B

Proprietari: Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Galbiate

Foglio/Data: 909 All. C

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Galbiate

Particelle ed altri elementi di confine

Piazza Don Carlo Gnocchi già Piazza Parrocchiale, 1786, 726, 2224, Largo Indipendenza

Particelle: B

Proprietari: Parrocchi a di S. Giovanni Evangelista in Galbiate

Foglio/Data: 8

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Ducato sforzesco di Milano

Insedimento/Località: Galbiate

Area di appartenenza amministrativa: bibliografia

Data: sec. XV

Fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. IX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Origini

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. IX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Riduzione della lunghezza per lasciare spazio all'edificazione della casa parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Rifacimento tetto ed interni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua ad aula unica di forma quadrangolare con copertura a tetto con due falde poggiate su muri ed arco centrale; posizione adiacente e comunicante con la chiesa parrocchiale in corrispondenza del lato sinistro all'ingresso dell'aula.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi di origine glaciale, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limosa e sparsi trovanti anche metrici, localmente affiora il substrato roccioso

STRUTTURE

Ubicazione: muri perimetrali

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: pietra mista

Materiali [2 / 2]: mattoni pieni in laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: a capanna

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: setto centrale

TIPO [2 / 2]

Genere: arco

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta quadrangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi e muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

Schema del disegno: cemento lisciato con giunti

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: pareti interne

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

le porzioni degli affreschi recuperati sono in buono stato; gli intonaci appaiono risanati e il loro stato di degrado, riconoscibile rispetto alle porzioni soggette a ripristino, sembra essere stato fermato

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1984/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento: rifacimento tetto e restauro interni

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: restauro facciata ingresso dalla piazza

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: prospetti esterni

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: rifacimento intonaci esterni

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

nuclei di antica formazione di matrice urbana/servizi esistenti e previsti/immobili e agglomerati soggetti a tutela delle cose di interesse artistico e storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00562_IMG-0000195101

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/10/00

Nome del file originale: LC120-00562_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00562_IMG-0000195102

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Nome del file originale: 97000251.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00562_DRA-0000030461

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file originale: LC120-00104_fg909C.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2004/03/02

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde