

Fabbricato Via Aspromonte 20

Lecco (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00569/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00569/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 569

Codice scheda: LC120-00569

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: VAL

Codice IDK della scheda correlata: LC120-00022

Relazione con schede VAL: LC120-00022

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: scuola

Qualificazione: arcivescovile

Denominazione: Fabbricato Via Aspromonte 20

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifiche della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: specifica

Denominazione: Fabbricato ad uso scolastico ed alloggio religiose

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Decreto di vincolo Soprintendenza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097042

Comune: Lecco

Indirizzo: Via Aspromonte, 20

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via Trieste

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Caprera

CENTRO STORICO

Denominazione: Lecco

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: Lecco

SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Lecco Centro

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: Catasto Terreni

Tipo di localizzazione: Catasto Fabbricati

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Lecco

Particelle ed altri elementi di confine: via Caprera, via Aspromonte, via Trieste, 7373, 1148

Particelle: 1218, 1147

Proprietari: Opera diocesana per la preservazine e la diffusione della fede

Foglio/Data: 903

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Lecco

Particelle ed altri elementi di confine: via Caprera, via Aspromonte, via Trieste, 7373, 1148

Particelle: 1218

Proprietari: Opera diocesana per la preservazine e la diffusione della fede

Foglio/Data: 3

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Regno d'Italia

Insediamiento/Località: Lecco

Data: 1931

Fonte: bibliografia

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: classicismo

Motivazione/fonte: Relazione storico artistica decreto di vincolo

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: stilemi modernisti o liberty

Motivazione/fonte: Relazione storico artistica decreto di vincolo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1931/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1931/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p. 1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua con pianta a U caratterizzato da androne di ingresso sulla via e corte interna con porticato al piano terreno e loggiato al piano primo che disimpegnano i locali e le aule, due scale simmetriche di collegamento verticale, ampio sottotetto abitabile.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: composito

Forma: a U

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio
depositi alluvionali e di deiezione, strato superficiale in ciottoli e ghiaia con sabbia, strato inferiore di depositi granulari incoerenti ghiaioso sabbiosi, falda libera con profondità di pochi metri caratteristiche geotecniche mediocri

STRUTTURE

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: granito serizzo ghiandone

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: zoccolo prospetto

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: ceppo d'Iseo

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: porticato

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a spina di pesce con fascia perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]

Ubicazione: androne

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre rettangolari con fasce passo carraio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]

Ubicazione: cortile

Genere: in pietra

Schema del disegno: cubetti di porfido

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]

Ubicazione: aule p. t.

Genere: in lastre di materiale plastico

Schema del disegno: tinta unita

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]

Ubicazione: palestra p. t.

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listelli paralleli in linea

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]

Ubicazione: aule p. t.

Genere: a marmette

Schema del disegno: a motivi geometrici policromi su base esagonale con cornice perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]

Ubicazione: aule p. 1

Genere: a marmette

Schema del disegno: a motivi geometrici policromi su base esagonale con cornice perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]

Ubicazione: loggiato p. 1

Genere: a marmette

Schema del disegno: a motivi geometrici monocromi su base esagonale con cornice perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]

Ubicazione: loggiato p. 1

Genere: a marmette

Schema del disegno: a motivi geometrici policromi su base esagonale con cornice perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]

Ubicazione: servizi

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a lastre rettangolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: a marmette

Schema del disegno: a lastre quadrate

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: recinzione

Collocazione: esterna

Tipo: bugnato

Materiali: muratura intonacata in cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici aperture

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: in rilievo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo
COLLEGIO " A. VOLTA"
LA CASA DEI BAMBINI JUNIOR SCHOOL
PUNTO GIOCHI "PIM PAM"
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA 1° 2°

Tecnica: incisa/o

Materiali: granito

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: androne

Genere: targa

Tipo: lastra rettangolare

Trascrizione testo
Lecco 24 settembre 2008
questa scuola è sorta nel 2001 grazie all'appassionato slancio educativo di Don gianluigi Pnzeri che ha voluto offrire ai più piccoli un ambiente sicuro ed accogliente per la loro crescita umana e spirituale e ai genitori la certezza di una proposta formativa che valorizza l'unicità della persona secondo l'insegnamento di nostro Signore Gesù.
La nostra profonda gratitudine per Don Gianluigi diventa oggi impegno a sostenere con entusiasmo la realizzazione di questo progetto.

La comunità di via Aspromonte

Tecnica: incisa/o

Materiali: vetro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000

Data fine: 2001

Descrizione intervento: opere interne di adeguamento igienico sanitario e funzionale all'attività scolastica

Responsabile scientifico: Berera, Teodoro

Ente responsabile: Collegio A. Volta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: scuola

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. sottotetto

Uso: abitazioni

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: orfanotrofia

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

Nome: Istituto Figlie di Betlem

Data acquisizione: 2002/06/11

Luogo acquisizione: Milano

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: visura catastale

Indirizzo: Milano

Indicazione specifica: Opera diocesana per la preservazione e la diffusione della fede

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo

IMMOBILE AD USO SCOLASTICO ED ALLOGGIO --- ALIENAZIONE(DONAZIONE) ART. 5 D. Lgs.490/99

Indirizzo da vincolo: ASPROMONTE,20 (VIA)

Dati catastali: FOGLIO 3 MAPPALI 1218 - 1147

Estremi provvedimento: 2002/02/23

Nome del file originale: 03193870319389.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00569_NVC-0000042273

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: FABBRICATO IN VIA ASPROMONTE N. 20

Tipo provvedimento: D.P.R. n. 283/2000

Estremi provvedimento: 2002/02/23

Nome del file originale: DB01_0970420002.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00569_NVC-0000042275

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: S-A Standard istruzione / zone omogenee A

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00569_IMG-0000195111

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/06/00

Nome del file originale: LC120-00569_0.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00569_DRA-0000030522

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file originale: LC120-00569_fg903.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2010

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2010/05/24

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde