

Cappellette Via Crucis Madonna alla Rovinata stazione IV

Lecco (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LC120-00576/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00576/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 576

Codice scheda: LC120-00576

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: LC120-00572

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Cappelletta Via Crucis Madonna alla Rovinata stazione IV

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: specifica

Denominazione: Cappella votiva Via Crucis stazione IV

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Agenzia del Territorio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097042

Comune: Lecco

Località: Rovinata

Indirizzo: Via alla Rovinata

Altre vie di comunicazione: strada comunale mulattiera alla Rovinata

Diocesi: Milano

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: Germanedo

SETTORE

Tipo: TP

Denominazione: Germanedo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: Catasto Terreni

Tipo di localizzazione: Catasto Fabbricati

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Lecco

Particelle ed altri elementi di confine: strada comunale, 562

Particelle: 2280

Proprietari: Parrocchia Santi Cipriano e Giustina

Foglio/Data: 2

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Lecco

Particelle ed altri elementi di confine: strada comunale, 562

Particelle: 2280

Proprietari: Parrocchia Santi Cipriano e Giustina

Foglio/Data: 2

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Regno d'Italia

Insedimento/Località: Lecco

Data: 1905

Fonte: bibliografia

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Tagliaferri, Giovanni

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX prima metà

Specifiche

affreschi originali Misteri del Rosario sostituiti con stazioni della Via Crucis in formelle di cotto; un affresco recuperato è attualmente ubicato nel Santuario della Rovinata

Motivazione/fonte: documentazione

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Simoncini, Fulvio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1933-

Specifiche: realizzazione formelle in bronzo con stazioni della Via Crucis

Motivazione/fonte: documentazione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Data: 1905/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Realizzazione cappelle votive affrescate con i Misteri del Rosario sul percorso di accesso al Santuario dedicato alla Madonna Addolorata detto Madonna della Rovinata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Sostituzione degli affreschi con altorilievi in terracotta rappresentanti le stazioni della Via Crucis

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1959/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1959/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Atti vandalici che hanno determinato la parziale distruzione dei manufatti in terracotta

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1976/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1976/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Restauro delle cappelle e sostituzione formelle Via Crucis con bassorilievi in bronzo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1993/09/19

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Manufatto in muratura costituito da paramento con nicchia ad arco a tutto sesto contenente l'effigie in fusione di bronzo raffigurante la stazione di sosta della Via Crucis; lesene e cornici in cemento decorativo; copertura a capanna con timpano in cemento decorativo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: a corpo semplice

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE [1 / 2]

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE [2 / 2]

Ubicazione: cordoli di rinforzo perimetrali

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: con sottofondazione

Tecnica costruttiva: opera a getto

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: basamento

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre rettangolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: con modanature

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pennacchi

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano con croce

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: incisione

Tipo: bassorilievo

Tecnica: fusione

Materiali: bronzo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: muro di contenimento perimetrale

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo: Gesù incontra sua madre - "E anche a te una spada trafiggerà l'anima" Lc 2,35

Tecnica: incisa/o

Materiali: serizzo ghiandone

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1993/09/19

Descrizione intervento

risanamento fondazioni mediante sottomurazioni e drenaggi, rinforzo murature mediante rivestimento con gabbia in maglia di rete metallica e malta cementizia, intonaci a calce, risanamento del cemento decorativo, impermeabilizzazione copertura

Responsabile scientifico: Piefermi, Antonio

Ente responsabile: Parrocchia SS. Cipriano e Giustina

Nome operatore: Ente Scuola Professionale Edile di Lecco

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2009/05/00

Data fine: 2009/09/19

Descrizione intervento

risanamento e pulizia intonaci, ripristino impermeabilizzazione e trattamento di protezione del cemento decorativo

Responsabile scientifico: Piefermi, Antonio

Ente responsabile: Parrocchia SS. Cipriano e Giustina

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella votiva Via Crucis

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella votiva Misteri del Rosario

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: compravendita

Nome: Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Milano

Data acquisizione: 2003/07/08

Luogo acquisizione: Lecco

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista privata/ecclesiastica

Fonte: visura catastale

Indirizzo: Via alla Chiesa, 3 - 23900 Lecco (LC)

Indicazione specifica: Parrocchia di SS. Cipriano e Giustina in Lecco

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CAPPELLE VIA CRUCIS --- ALIENAZIONE

Indirizzo da vincolo

LUNGO LA STRA COM. CHE PORTA AL SANTUARIO DELLA ADDOLORATA DETTO MADONNA DELLA ROVINATA

Dati catastali: FOGLIO 2/b - 3/c MAPP. 2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

Estremi provvedimento: 2001/09/27

Nome del file originale: 03193780319380.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00576_NVC-0000042231

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo

CAPPELLE DELLA VIA CRUCIS CHE PORTANO AL SANTUARIO DELL'ADDOLORATA - alienazione

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

Estremi provvedimento: 2001/09/27

Nome del file originale: DB01_0970420004.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00576_NVC-0000042233

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: AGR/ aree agricole

Vincoli altre amministrazioni: idrogeologico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00576_IMG-0000195119

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file originale: LC120-00576_0.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00576_DRA-0000030499

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2002/00/00

Nome del file originale: LC120-00572_fg2b-3c.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00576_DRA-0000030500

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo prospetti

Data: 2002/00/00

Nome del file originale: LC120-00572_PROSPETTO.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2010

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2010/05/26

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde