

# Filanda Dubini (ex)

Bosisio Parini (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00586/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00586/>

## CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 586

Codice scheda: LC120-00586

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: LC120-00019

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: capannone

Denominazione: Filanda Dubini (ex)

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: specifica

Denominazione: Scuola Secondaria di I grado "K. Wojtyla"

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Comune di Bosisio Parini

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097009

Comune: Bosisio Parini

Indirizzo: Via Andrea Appiani, 10

Altre vie di comunicazione: Strada Provinciale 47 all'altezza incrocio con via Roma

## ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: zona centrale

## SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Bosisio Parini

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bosisio Parini

Particelle ed altri elementi di confine: 415, Via Appiani, 423, Lago di Pusiano, Catasto Terreni

Particelle: 416, 418, 419, 420, 421, 422

Foglio/Data: 905

## LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Regno Italiano

Ripartizione territoriale: Italia

Data: 1880

Fonte: Relazione storico artistica decreto di vincolo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1860/00/00

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

Validità: ca.

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1860/00/00

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

Validità: ca.

### NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Ristrutturazione complessiva e cambio destinazione d'uso con realizzazione scuola secondaria

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2005/00/00

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t., p. soppalco

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura a capannone ad un piano fuori terra con piano soppalcato interno e pianta articolata, inglobata nell'atrio una ciminiera in mattoni.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a corpo doppio

Forma: poligonale ad n. lati

Riferimento alla parte: ciminiera

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: circolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio  
terreno con caratteristiche geotecniche scadenti costituito da depositi palustri e lacustri costituiti da alternanze di argille limose e limi sabbiosi con falda freatica superficiale

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura mista

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: mista pietra e mattoni

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: ciminiera

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: mattoni pieni in laterizio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

Forma: piana

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: circolare

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a chiocciola

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a lastre quadrate

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: cemento decorativo

Materiali [2 / 2]: laterizio

Qualificazione del tipo: con modanatura

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: timpano asimmetrico

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2009/00/00

Descrizione intervento

restauro facciate, ristrutturazione generale con realizzazione uffici ed aula informatica al piano secondo

Responsabile scientifico: Villa, Aldo

Ente responsabile: Comune di Bosisio Parini

Ente finanziatore [1 / 2]: Provincia di Lecco

Ente finanziatore [2 / 2]: Fondazione CARIPLO

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: scuola

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: filanda

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

Nome: Dubini Giuseppe e C. s.p.a.

Data acquisizione: 1995/00/00

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: documentazione

Indirizzo: Piazza Giuseppe Parini 1 - 23842 Bosisio Parini (LC)

Indicazione specifica: Comune di Bosisio Parini

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: FILANDA DUBINI EX

Indirizzo da vincolo: APPIANI (VIA)

Dati catastali: FOGLIO 5 MAPP. 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 416 -

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 3)

Estremi provvedimento: 1998/11/11

Codice ICR: 2ICR0009547AAAA

Nome del file originale: 03202840320288.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00586\_NVC-0000042147

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00586\_IMG-0000195129

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file originale: LC120-00586\_0.JPG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00586\_DRA-0000030336

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file originale: LC120-00019\_fg905.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Perego, Rino

Titolo libro o rivista: Bosisio Parini e la sua storia

Luogo di edizione: Missaglia

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2004/03/20

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde