

# Portineria dell'Asilo Polvara (ex)

Annone di Brianza (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00588/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00588/>

## CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 588

Codice scheda: LC120-00588

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: LC120-00429

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: dipendenza

Denominazione: Portineria dell'Asilo Polvara (ex)

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Asilo S. D. Giuseppe Polvara

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Iscrizione sull'edificio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097003

Comune: Annone di Brianza

Indirizzo: Via San Cristoforo, 18

## CENTRO STORICO

Denominazione: Annone

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

## ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: Annone

## SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Annone

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

Specifiche: il bene è adibito ad abitazione privata

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Annone di Brianza

Particelle ed altri elementi di confine: Via S. Cristoforo, 2552, 3137, 3136, Catasto Terreni

Particelle: 3535

Proprietari: Imm. LAGO DI ANNONE s.a.s. di Mossini Sabrina & C.

Foglio/Data: 9

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Annone di Brianza

Particelle ed altri elementi di confine: Catasto Fabbricati

Particelle: 3535 sub 701

Proprietari: Imm. LAGO DI ANNONE s.a.s. di Mossini Sabrina & C.

Foglio/Data: 11

## LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Regno d'Italia

Insedimento/Località: Annone

Area di appartenenza amministrativa: localizzazione fisica

Data: 1905

Fonte: bibliografia

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Moretti, Gaetano

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1860-1938

Motivazione/fonte: Relazione storico artistica decreto di vincolo

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: eclettismo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

Validità: ca.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La costruzione edificio fu commissionata da mons. Giuseppe Polvara per onorare la memoria dei genitori con la funzione di asilo infantile, unitamente all'oratorio del Sacro Cuore di Gesù ed alle abitazioni delle suore e per lo stesso Mons. Polvara.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

Data: 1905/00/00

Validità: ca.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura costituito a corpo semplice su di un piano con piccola tettoia di protezione dell'ingresso dalla via.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a corpo semplice

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi di origine glaciale, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limosa e sparsi trovanti anche metrici, localmente affiora il substrato roccioso di arenarie e strati pelitici

### STRUTTURE

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra molera

Materiali [2 / 2]: mattoni pieni in laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

Forma: piana

## **STRUTTURA**

Riferimento: intera struttura

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA [1 / 2]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: tettoia

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: mensole con puntoni

### **MANTO DI COPERTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre quadrate sfalsate

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali [1 / 2]: pietra molera

Materiali [2 / 2]: mattoni

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici policromi

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: il bene è stato oggetto di recente intervento di accurato restauro

Fonte: osservazione diretta



## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data fine: 2009

Descrizione intervento

restauro del complesso e riconversione ad uso abitativo, eliminazione corpi esterni accessori utilizzati per impianti

Responsabile scientifico: Valsecchi, Alessandro

Note: intervento a cura della proprietà privata

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: asilo con oratorio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EX ASILO POLVANI CON PARCO

Indirizzo da vincolo: S.CRISTOFORO, 16

Dati catastali: FOGLIO 11 MAPPALE 1297/a

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 2002/09/16

Codice ICR: 2RTI0970010AAAA

Nome del file originale: 03203690320372.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00588\_NVC-0000042131

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico - edifici assoggettati alla normativa sui nuclei urbani di antica formazione

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00588\_IMG-0000195131

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file originale: LC120-00588\_0.JPG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00588\_DRA-0000030266

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2008/00/00

Nome del file originale: LC120-00429\_fg911A.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Capodici, Salvatore

Titolo libro o rivista: Annone di Brianza Ambiente Storia Arte

Luogo di edizione: Annone Brianza

Anno di edizione: 1994

## **ACCESSO AI DATI**

### **SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

Profilo di accesso: 2

Motivazione: bene di proprietà privata

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2006/10/05

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde