

# Ospedale di Lecco - Padiglione Maternità e Infanzia

Lecco (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00592/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00592/>

## CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 592

Codice scheda: LC120-00592

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: VAL

Codice IDK della scheda correlata: LC120-00019

Relazione con schede VAL: LC120-00019

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: ospedale

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Ospedale di Lecco - Padiglione Maternità e Infanzia

Fonte della denominazione: consuetudine

Specifiche della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: specifica

Denominazione: Padiglione G. B. Sala

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097042

Comune: Lecco

Indirizzo: Via Ghislanzoni, 22

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Amendola

### ZONA URBANA

Denominazione: Lecco

### SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Lecco Centro Pescarenico

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

### ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

Specifiche

all'atto del sopralluogo il bene è ubicato entro l'area di cantiere per la realizzazione del Centro Espositivo Museale

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: Catasto Terreni

Tipo di localizzazione: Catasto Fabbricati

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Lecco

Particelle ed altri elementi di confine: via Amendola, via Ghislanzoni, 2919, 655

Particelle: 2920, 2921

Proprietari: Provincia di Lecco

Foglio/Data: 905

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]**

Comune: Lecco

Particelle ed altri elementi di confine: via Amendola, via Ghislanzoni, 2919, 655

Particelle: 2920, 2921

Proprietari: Provincia di Lecco

Foglio/Data: 3

### **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Area di appartenenza territoriale: Regno d'Italia

Insedimento/Località: Lecco

Data: 1930

Fonte: bibliografia

### **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AUTORE [1 / 2]**

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Amigoni, Pietro

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1904-1963

#### **AUTORE [2 / 2]**

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Ruggeri, Mario

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1904-1990

### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA [1 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Realizzazione del padiglione in ampliamento alle strutture esistenti dell'Ospedale di Lecco

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia: Sopralzo di un piano delle ali laterali dell'edificio

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia: Con la dismissione ed il trasferimento dell'Ospedale di Lecco il padiglione viene abbandonato

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 2000/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Progetto approvato ed in corso di avvio per la ristrutturazione del bene finalizzata alla realizzazione di un Centro Espositivo Museale con adeguamenti strutturali e distributivi, manutenzione delle parti esterne, riqualificazione delle finiture interne e degli spazi esterni

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2009/07/16

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2010/03/23

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. t., p. 1, p. 2, p. 3, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio con strutture perimetrali in muratura di pietra e laterizio pieno, strutture interne in pilastri di cemento armato con impianto a corpo triplo costituito da corridoio centrale di disimpegno dei vani laterali con scala centrale per il collegamento verticale; copertura a padiglione.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: composito

Forma: a pettine

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio  
depositi alluvionali e di conoide di deiezione, strato superficiale in ciottoli e ghiaia con sabbia, strato inferiore di depositi granulari incoerenti ghiaioso sabbiosi, caratteristiche geotecniche discrete

### STRUTTURE

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: getto in opera

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: muri perimetrali

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: mattoni pieni in laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: interno

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

Forma: piana

### STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale



Forma planimetrica: elicoidale

#### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

#### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

#### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio su muratura

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in marmo

Schema del disegno: a lastre quadrate

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: p. 1, p. 2, p. 3

Genere: linoleum

Schema del disegno: tinta unita

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in battuto

Schema del disegno: tinta unita

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

Qualificazione del tipo [1 / 2]: bugnato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: paramano

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: relazione progettuale

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: ospedale

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: compravendita

Nome: Comune di Lecco

Data acquisizione: 2009/10/19

Luogo acquisizione: Lecco

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: documentazione

Indirizzo: Piazza Lega Lombarda, 4 - 23900 Lecco

Indicazione specifica: Provincia di Lecco

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Denominazione da vincolo: EDIFICI DENOMINATI EX OSPEDALE DI CIRCOLO --- AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE

Indirizzo da vincolo: GHISLANZONI,22 (VIA)

Dati catastali: FG. 3 MAPP. 36 PARTE -634 FG. 5 MAPP. 36 PARTE

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

Estremi provvedimento: 2002/03/13

Codice ICR: 2RTI0970131AAAA

Nome del file originale: 03193840319386.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_NVC-0000042276

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Denominazione da vincolo: EDIFICI DENOMINATI EX OSPEDALE DI CIRCOLO --- AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

Estremi provvedimento: 2002/03/15

Nome del file originale: DB01\_0970420005.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_NVC-0000042277

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: AP - 1 area soggetta accordo di programma nuovo polo universitario

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_IMG-0000195138

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/11/04

Nome del file originale: LC120-00592\_0.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_IMG-0000195139

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Breda, Maria Antonietta

Data: 2008/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC140-00001\_30.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030523

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Data: 2010/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_fg905.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030524

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: planimetria

Data: 2009/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_planimetria.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030525

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Data: 2009/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_p\_terra.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030526

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano primo

Data: 2009/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_p\_primo.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030527

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano secondo

Data: 2009/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_p\_secondo.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030528

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terzo

Data: 2009/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_p\_terzo.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030529

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano sottotetto

Data: 2009/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_p\_sottotetto.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030530

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetti

Data: 2009/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_prospetti.pdf

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00592\_DRA-0000030531

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetti e sezione

Data: 2009/00/00

Nome del file originale: LC120-00592\_prospetti\_sez.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Canali, Pietro/Ferrario, Raffaella

Denominazione: Realizzazione Centro Espositivo Museale - Relazione Tecnico Illustrativa

Data: 2009/07/16

Nome del file originale: LC120-00592\_relazione.pdf

## **ACCESSO AI DATI**

### **SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

Profilo di accesso: 1

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2008

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2010/07/19

Nome: Breda, Maria Antonietta

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde