# Villa Confalonieri

# Merate (LC)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00597/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00597/

### **CODICI**

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 597

Codice scheda: LC120-00597

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103169

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

### **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LC120-00139

### **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: comunale

Denominazione: Villa Confalonieri

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

### **ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]**

Denominazione: Villa Comunale

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Provincia di Lecco

#### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Municipio di Merate

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097048

Comune: Merate

Indirizzo: Viale Giuseppe Garibaldi, 17

**CENTRO STORICO** 

Denominazione: Merate

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

**SETTORE** 

Tipo: SU

Denominazione: Merate

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche

il bene è incluso in parco pubblico con apertura diurna, l'immobile è aperto solo in occasione di manifestazioni specifiche

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

**LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]** 

Comune: Merate

Particelle ed altri elementi di confine

Viale G. Garibaldi, 1254, 409, 198, 315/b, 412, 410, 1254, 409, Vicolo Strecciolo, 726, 869,1238, 1231, 1000, 998, 1256, 736, 410, 840, 1064, 906, 1666/b, 1666/b, 1069, 1068, 413, 801, 1045, Cotocto Torropi

1356, 726, 419, 840, 1961, 996, 1666/b, 1666/a, 1959, 1958, 412, 801, 1945, Catasto Terreni

Particelle: 1223, 799

Proprietari: Comune di Merate

Foglio/Data: 903

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]**

Comune: Merate

Particelle ed altri elementi di confine: Viale G. Garibaldi, 925, 3151, 3744, 799, 410, Catasto Fabbricati

Particelle: 800 sub 701

Proprietari: Comune di Merate

Foglio/Data: 3

### **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Area di appartenenza territoriale: Regno d'Italia

Insediamento/Località: Merate

Data: 1914

Fonte: bibliografia

### **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AUTORE [1/3]**

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Bagatti Valsecchi, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1845-1934

Motivazione/fonte: Relazione storico artistica decreto di vincolo

**AUTORE [2/3]** 

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Bagatti Valsecchi, Fausto

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1843-1914

Motivazione/fonte: Relazione storico artistica decreto di vincolo

**AUTORE [3/3]** 

Ruolo: decoratore

Nome di persona o ente: Frisia, Costantino

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1843-1920

Specifiche: decorazione pareti e soffitti lignei

Motivazione/fonte: Relazione storico artistica decreto di vincolo

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: stile settecentesco

Motivazione/fonte: relazione storico artistica richiesta decreto di vincolo

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: baroccheggiante

Motivazione/fonte: relazione storico artistica richiesta decreto di vincolo

### **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA** [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/6]

Secolo: sec. XX

Data: 1910/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1914/00/00

Validità: ante

### **NOTIZIA** [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

### Notizia

Costruzione dell'edificio per volontà del Barone Enrico Confalonieri su area resa libera con la demolizione di una piccola villa in possesso della famiglia Confalonieri dal principio dell'800.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1910/00/00

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1914/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Sede uffici del gruppo industriale Feltrinelli trasferitosi nel meratese in tempo di guerra.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1942/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1945/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

#### Notizia

Abbandono dell'immobile da parte della famiglia Confalonieri che risedette altrove sino al 1965, data di estinzione del casato; in questi anni la cura della villa è affidata ai custodi giardinieri.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1945/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1965/00/00

Validità: ante

### **NOTIZIA** [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Affitto di porzione dell'immobile ad istituzione religiosa femminile "Missionarie dell'Immacolata" ad uso

"noviziato".

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1965/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1972/12/00

Validità: ante

### **NOTIZIA** [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Sede del Municipio di Merate a seguito atto in comodato d'uso.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1973/07/01

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 2009/06/00

Validità: ante

### **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. seminterrato, p. rialzato, p. 1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: terrazza fronte sud

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. seminterrato

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura su pianta rettangolare con asse maggiore orientato in senso est-ovest e due corpi minori aggettanti costituiti da portico di ingresso a pianta rettangolare sul fronte nord e terrazza al piano primo sul fronte sud a copertura di un porzione del piano seminterrato.

#### **PIANTA**

Riferimento alla parte: corpo principale

### **PIANTA** [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. rialzato e 1

Schema: corpo triplo

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: terrazza fronte sud

### **PIANTA** [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. seminterrato

Schema: corpo triplo

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico

### **PIANTA** [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t

Schema: corpo triplo

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpetto centrale

### **PIANTA [4 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. sottotetto

Schema: a corpo semplice

Forma: rettangolare

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi glaciali, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbiosa limosa, ove affiora localmente il substrato roccioso

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

### STRUTTURE VERTICALI

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1/3]**

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 4]: mattoni pieni in laterizio

Materiali [2 / 4]: cemento decorativo

Materiali [3 / 4]: calcestruzzo

Materiali [4 / 4]: pietra mista

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2/3]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: serizzo ghiandone

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [3/3]**

Ubicazione: scalone interno

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: serizzo ghiandone

### STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. seminterrato

TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [1/5]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: corpo principale

TIPO [2/5]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2/5]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: portico

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3/5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: rampe scalone interno

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4/5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: vano scalone interno

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a padiglione

### STRUTTURA [5/5]

Riferimento: intera struttura

### **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [1/3]** 

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1/3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1/3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: portico

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [2/3]** 

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA [2/3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: terrazza fronte sud

**CONFIGURAZIONE ESTERNA [3/3]** 

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [3/3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA [3/3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

### **SCALE**

### **SCALE** [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1/3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio su muratura

# **SCALE [2/3]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [2/3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio su muratura

### **SCALE** [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [3/3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in cotto

Schema del disegno: a lastre quadrate in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: vano scalone

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre rettangolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: locali p. rialzato e p. 1

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: servizi

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a piastrelle quadrate in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno: a piastrelle quadrate in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: solai p. sottotetto

Genere: in cotto lombardo

Schema del disegno: a piastrelle rettangolari in diagonale

# **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]**

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: bugnato

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]** 

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]** 

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici aperture

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]** 

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione gronda

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]** 

Ubicazione: terrazze e balconi

Collocazione: esterna

Tipo: parapetti

Materiali [1 / 2]: cemento decorativo

Materiali [2 / 2]: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]** 

Ubicazione: terrazza fronte sud

Collocazione: esterna

Tipo: pennacchi

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]** 

Ubicazione: recinzione

Collocazione: esterna

Tipo: balaustre

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici con fregi a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]** 

Collocazione: interna

# ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto sud

Genere: stemma

Tipo

stemma gentilizio della famiglia Confalonieri con scudo ovale incorniciato da fregi e sormontato da elmo medioevale piumato

Materiali: cemento

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: camino salone

Genere: iscrizione

Tipo: lastra inserita nell'architrave della cornice

Trascrizione testo: FLAMMA DELECTATIO SALVS

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo nero

### **CONSERVAZIONE**

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

**USO ATTUALE** 

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: manifestazioni pubbliche temporanee

USO STORICO [1/3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: villa

USO STORICO [2/3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: uffici

USO STORICO [3/3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: sede municipale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **ACQUISIZIONE**

Tipo acquisizione: esproprio

Nome: Eredità giacente Barone Mario Confalonieri

Luogo acquisizione: Merate

**CONDIZIONE GIURIDICA** 

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: documentazione

Indirizzo: Piazza degli Eroi, 3 - 23807 Merate

Indicazione specifica: Comune di Merate

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO CONFALONIERI

Indirizzo da vincolo: VIA GARIBALDI - VIA CANOVA

Dati catastali: FOGLIO 3 MAPP. 925 - 800 - 799 - 897 - 1233

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1977/10/12

Codice ICR: 2ICR0010055AAAA

Nome del file originale: 03200750320079.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00597\_NVC-0000042324

MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETENZIONE

Tipo evento: convenzione di utilizzo

Data evento: 1973/02/07

Note: atto di utilizzo in comodato a favore della comunità comunale meratese

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

F1 aree per attrezzature pubbliche per servizi comunali - vincolo D.LGS. n.490/1999 (ex 1089/1939)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00597\_IMG-0000195147

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/10/00

Nome del file originale: LC120-00597\_0.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00597\_IMG-0000195148

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2004/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 97000273.jpg

### **ACCESSO AI DATI**

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2004/04/07

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

#### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde