

Chiesa dei SS. Materno e Lucia

Lecco (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00653/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00653/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 653

Codice scheda: LC120-00653

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LC120-00652

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Materno e Lucia

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Soprintendenza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097042

Comune: Lecco

Località: Pescarenico

Indirizzo: Piazza Padre Cristoforo

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Pescarenico

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Dominazione spagnola

Ripartizione territoriale: Milano

Insediamiento/Località: Pescarenico

Area di appartenenza amministrativa: Lecco

Data: 1576/00/00

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: rifacimento

Nome di persona o ente: Bovara, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1781-1873

Motivazione/fonte: documentazione

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione soffitto

Nome di persona o ente: Tagliaferri, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1841-1927

Motivazione/fonte: documentazione

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: rifacimento facciata

Denominazione: neoclassicismo lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1576/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1576/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa fu costruita nel 1576 da Hurtado de Mendoza, cavaliere di Sant'Jago e governatore della piana di Lecco, come tempio per l'adiacente Convento dei Cappuccini. Venne dedicato, assieme alla chiesa, a San Francesco d'Assisi e affidato ai frati francescani, i quali lo adibirono ad alloggio per i confratelli provenienti da Bergamo che si recavano a Como o Domaso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1576/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1576/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: ala sinistra

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Dopo la soppressione del convento furono aggiunte delle cappelle sul lato sinistro della navata: la prima, detta del Crocefisso, è ricavata dall'oratorio e al suo interno si trovano un altare e delle balaustre in marmo del primo Settecento; nella seconda, dedicata all'Addolorata, è sepolto il governatore spagnolo Hurtado de Mendoza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1810/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Restauro complessivo della chiesa, dell'annesso oratorio e del campaniletto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1981/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1981/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio presenta la struttura tipica delle chiese francescane, caratterizzate da una semplice navata con soffitto a capanna e archi trasversi, presbiterio ed abside hanno volta a botte con unghie laterali. La chiesa si affaccia sulla piazza

in posizione arretrata rispetto all'annesso oratorio di S. Gregorio e si affiancava al complesso conventuale. Ha subito successive trasformazioni nel tempo, il prospetto a capanna appare oggi nelle forme di gusto neoclassico, scandito da lesene con capitello ionico e frontone a timpano; sul lato sinistro dell'aula sono state aggiunte tre cappelle; all'inizio del '900 è stata effettuata la decorazione a finti lacunari del soffitto.

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: presbiterio

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abside

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: quadrangolare

Riferimento alla parte: cappelle laterali

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 6]

Genere: arco

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: prima cappella laterale

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: seconda cappella laterale

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: terza cappella laterale

TIPO [6 / 6]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: avancorpo

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: aula

Genere: in cotto

Schema del disegno: piastrelle rettangolari a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta

Materiali: intonaco affrescato

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Padre Cristoforo 7 - 23900 Lecco

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Materno e Lucia

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CAMPANILE TRIANGOLARE A FACCIATE CONCAVE - 1576 -

Indirizzo da vincolo: PIAZZA PADRE CRISTOFORO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/12/09

Codice ICR: 2ICR00099920001

Nome del file originale: 03191870319187.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00653_NVC-0000043059

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

- TESSUTI STORICI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

A1 - Tessuto storico dei nuclei di antica formazione di Lecco e Pescarenico con destinazione a prevalenza mista

- SERVIZI ESISTENTI A VALORE COMUNALE

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00653_IMG-0000195176

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/16

Nome del file originale: LC120-00653_0

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Motivazione: EXPO

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2012/05/16

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde