

Chiesa di S. Michele

Torre de' Busi (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00841/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00841/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 841

Codice scheda: LC120-00841

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LC120-00840

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Michele

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: TCI

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016215

Comune: Torre de' Busi

Località: S. Michele

Indirizzo: Via S. Michele

Altre vie di comunicazione: da Via Fontana per strada mulattiera

Diocesi: Bergamo

CENTRO STORICO

Denominazione: S. Michele

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

Specifiche: Alla data del sopralluogo la chiesa non risulta agibile per motivi di sicurezza

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Sacro Romano Impero

Ripartizione territoriale: Milano

Insediamiento/Località: Castrum de la Bretta

Area di appartenenza amministrativa: Valle San Martino

Data: sec. XII

Fonte: documentazione locale Ecomuseo della Valle S. Martino

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Origini della chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo fondata probabilmente su di un precedente insediamento longobardo fortificato posto in posizione dominante sul fondovalle.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XII

Data: 1177/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Edificazione della chiesa dedicata a S. Michele in sostituzione dell'esistente chiesetta poi convertita ad oratorio dedicato a S. Stefano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Rimaneggiamenti ed ampliamenti con realizzazione di tre cappelle sul lato settentrionale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1597/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1603/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Sopralzo della navata in stile tardo barocco con rifacimento del prospetto principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica con facciata a capanna che ingloba la base del campanile, l'ingresso presenta un vano di accesso ribassato che definisce un atrio sopra il quale si attesta l'impianto dell'organo e, a sinistra, l'ingresso al campanile il cui basamento è inglobato nel corpo di fabbrica, l'aula ha copertura con volte a vela poggianti su archi traversi e presenta due cappelle sul lato sinistro; profondo abside poligonale affrescato con un prezioso altare intarsiato; sul lato destro un ingresso secondario da porticato esterno che corre parallelo alla navata e funge da passaggio pedonale. Sulla sinistra dell'abside un'ampio corpo sagrestia con copertura voltata. Sul lato nord del sagrato ed in adiacenza alla chiesa vi è il corpo della canonica che denuncia nel tessuto murario successivi ampliamenti di una casa torre originaria e forma un porticato angolare affacciato su di uno piccolo giardino.

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abside

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: poligonale

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

L'edificio poggia su una sommità rocciosa a strapiombo sul torrente e sulla valle sottostante. Lungo il lato sud in corrispondenza del porticato che affianca la navata si sono verificati fenomeni di smottamento del pendio che pregiudicano la sicurezza

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari rasati con intonaco

Materiali: pietra locale irregolare mista e blocchi di serizzo squadrati per angolari

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico laterale

Tipo di struttura: colonne

Genere: tornite

Materiali: pietra arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: avancorpo

TIPO [1 / 7]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: aula

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [7 / 7]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate e travi

MANTO DI COPERTURA [1 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

STRUTTURA E TECNICA [2 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: sacrestia

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: portico

CONFIGURAZIONE ESTERNA [4 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [4 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [4 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: corsia aula

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 2]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 2]: con greche perimetrali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: aula

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: presbiterio e cappelle

Genere: in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale sagomato con nicchia sovrastante

Materiali: pietra arenaria

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra arenaria

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 2014

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Avanzato degrado del prospetto principale con il crollo di gran parte della gronda di copertura, lesioni alle volte di copertura dell'aula in parte crollate, lesioni molteplici alle murature.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: sagrestia

Data: 2014

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Lesioni alla muratura e degrado della volta di copertura.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: portico

Data: 2014

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: avanzato degrado delle colonnine e cedimento del terreno sul quale poggia il porticato

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Torre - 23806 Torre De' Busi (LC)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Michele Arcangelo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: AMBITI DI INTERESSE PUBBLICO

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/20

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LC120-00841_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00841_2

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LC120-00841_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00841_IMG-0000195500

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00841_1

Note: Esterno

Nome del file originale: LC120-00841_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00841_IMG-0000195502

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00841_4

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00841_4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00841_IMG-0000195503

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00841_5

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00841_5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00841_IMG-0000195504

Genere: documentazione allegata

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00841_6

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00841_6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00841_IMG-0000195501

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00841_3

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00841_3

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2012/05/20

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde