

Chiesa di S. Giovanni Battista

Lecco (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00856/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00856/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 856

Codice scheda: LC120-00856

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LC120-00651

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa del Beato Serafino

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: indicazioni e segnanletica locale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097042

Comune: Lecco

Località: Chiuso

Indirizzo: Corso Bergamo

Altre vie di comunicazione: angolo Via Pietro da Cemmo

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Chiuso

Carattere amministrativo del centro storico: frazione

ZONA URBANA

Denominazione: rione

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Chiuso

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Signoria Visconti di Milano

Insedimento/Località: Chiuso

Area di appartenenza amministrativa: Lecco

Data: sec. XIII

Fonte
Virgilio, Giovanna in Itinerario insolito tra le piccole chiese della città di Lecco, in Lecco Economia settembre 2004 / Sala, Angelo Pietre di fede

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'esistenza dell'edificio è documentata dal XIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Realizzazione dell'impianto principale quattrocentesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Realizzazione in ampliamento di nuovo fronte principale con scale di accesso interne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Realizzazione del corpo sacrestia annesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: cappella del Beato Serafino

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Realizzazione della cappella laterale dove nel 1858 venne deposta l'urna con i resti di Don Serafino Morazzone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1858/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Rinnovamento della facciata e del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica avente pareti in pietra e copertura in tavelle policrome di cotto sostenuta da orditura lignea poggianti su archi traversi a sesto acuto; abside quadrata con volta a botte; il prospetto principale è costituito da un'avancorpo realizzato in ampliamento della chiesa originaria con portale di ingresso ribassato al nuovo piano stradale e scala interna di accesso al piano dell'aula; il fronte è caratterizzato da lunetta e timpano; con l'ampliamento è stato realizzato il corpo sagrestia annesso e la cappella laterale con i resti di Don Serafino Morazzone.

PIANTA

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreni di deposito alluvionale degradanti a terrazzamenti verso le sponde del lago

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra irregolare

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: avancorpo

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra e mattoni intonacati

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 4]

Genere: arco

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: aula

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia

TIPO [4 / 4]

Genere: controsoffitto

Forma: a vela

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a croce

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento: restauro conservativo del complesso e degli affreschi

Responsabile scientifico: Bianchi, Bruno

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Innominato, 2, 23900 Lecco

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: - SERVIZI ESISTENTI A VALORE COMUNALE

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00856_IMG-0000195523

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/07/12

Codice identificativo: LC120-00856_1

Note: Esterno

Nome del file originale: LC120-00651_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00856_IMG-0000195524

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/07/12

Codice identificativo: LC120-00856_2

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00856_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00856_IMG-0000195525

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/07/12

Codice identificativo: LC120-00856_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00856_3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00856_IMG-0000195526

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/07/12

Codice identificativo: LC120-00856_4

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00856_4

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Sala, Angelo

Titolo libro o rivista: Pietre di Fede Chiese e Campanili della Città di Lecco

Luogo di edizione: Lecco

Anno di edizione: 2009

V., pp., nn.: v. II

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2012/05/16

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde