

Chiesa di S. Pietro Martire

Pasturo (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00890/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00890/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 890

Codice scheda: LC120-00890

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Pietro Martire

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097065

Comune: Pasturo

Località: Baiedo

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Baiedo

Carattere amministrativo del centro storico: frazione

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Apertura nelle festività o a richiesta presso la Parrocchia di Pasturo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento e ristrutturazione

Notizia

Realizzazione della copertura a volta dell'aula e ampliamento in corrispondenza della cappella laterale con realizzazione del campanile nelle forme attuali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Decorazioni interne e ristrutturazione della facciata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Data: 1886/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Recupero conservativo dell'abside e restauro degli affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: torre campanaria

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con prospetto a capanna, ad aula unica con volta a botte che conserva il presbiterio con arco trionfale a ogiva e volta a crociera a sesto acuto. Sul lato sinistro un corpo aggiunto con cappella laterale, sacrestia e campanile.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: aula

Tipo: tiranti

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: cappella laterale

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari di pietre squadrate

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: aula

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: sacrestia

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: campanile

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 3]

Genere: cupola

Forma: cuspide a spicchi

Qualificazione della forma: a pianta ottagonale

STRUTTURA E TECNICA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: aula

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: abside

Genere: in marmo

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: campanile

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti alternati irregolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco affrescato

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 3]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: guglia

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Manzoni, 70 - 23818 Pasturo LC

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Eusebio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_IMG-0000195601

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00890_1

Note: Esterno

Nome del file originale: LC120-00890_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_IMG-0000195602

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00890_2

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00890_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_IMG-0000195603

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00890_3

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00890_3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_IMG-0000195604

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00890_4

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00890_4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_IMG-0000195605

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00890_5

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00890_5

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_DRA-0000030924

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LBC10T01

Nome del file originale: LBC10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_DRA-0000030925

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LBC10T03

Nome del file originale: LBC10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_DRA-0000030926

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LBC10T02

Nome del file originale: LBC10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00890_DRA-0000030927

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LBC10G01

Nome del file originale: LBC10G01_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2014

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde