

Palazzo Lurani Cernuschi

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00270/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00270/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 270

Codice scheda: LMD80-00270

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Lurani Cernuschi

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Palazzo Lurani

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Castelbarco Lurani Cernuschi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Cappuccio 18-20

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: rifacimento ala sul giardino

Nome di persona o ente: BBPR

Tipo intestazione: E

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Sul sedime del muro perimetrale del Circo romano, di cui conserva il tracciato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. II

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. III

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Al piano terreno, nel corpo più interno verso il giardino, si incontrano importanti affreschi risalenti al ciclo decorativo, con figure femminili e amorini inquadrati da scorci prospettici, eseguiti dopo la costruzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggi di proprietà

Notizia

Passò tra la fine del XVIII e il XIX sec. prima agli Ottolini-Visconti che ne promuovettero una prima campagna di lavori di rifacimento e poi a metà del XIX sec. ai conti Lurani Cernuschi che completarono le opere di rinnovamento in chiave neoclassica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Subì danni durante i bombardamenti dell'ultimo conflitto

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: ala sul giardino

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Fu eseguito un rifacimento con un sopralzo nel 1952, eseguito dal gruppo BBPR.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1952/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1952/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Caratterizzato da una semplice facciata neoclassica, con piano terreno a bugne in muratura, con due portali arcuati, di cui uno murato con stipiti in granito. Sopra i portali vi sono balconi retti da mensole che poggiano su teste leonine. Nell'interno cortile rettangolare porticato su colonne tuscaniche di granito e ad archi di muratura. Dall'ala di fabbricato fronteggiante l'ingresso e perpendicolarmente a questo si sviluppa un'altro corpo di fabbrica sul giardino più antico.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: LA CASA DEL SEC. XVIII E XIX, SITA IN VIA CAPPUCCIO 18

Indirizzo da vincolo: VIA CAPPUCCIO 18

Dati catastali: mapp. 1594

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1944/08/29

Codice ICR: 2ICR0044287AAAA

Nome del file originale: 01046950104697.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00270_NVC-0000032481

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: GIARDINO DI VIA CAPPUCCIO 18

Indirizzo da vincolo: VIA CAPPuccio 18

Dati catastali: mapp. 2935

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939)

Estremi provvedimento: 1952/09/22

Codice ICR: 2ICR0044287AAAA

Nome del file originale: 01046980104700.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00270_NVC-0000032482

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00270_IMG-0000155826

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00270_01

Note: Vista dall'alto

Nome del file originale: LMD80-00270_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert