


# Casa Cusini

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00280/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00280/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 280

Codice scheda: LMD80-00280

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzina

Qualificazione: liberty

Denominazione: Casa Cusini

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Palazzo sede della ditta Cusini

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via dell'Orso 11

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Mazzocchi, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1844-1925

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Mazzocchi, Cesare

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1876-1945

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruito tra il 1908 e l'11 da Luigi e Cesare Mazzocchi per la ditta Cusini.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Caratterizzato dalla elegante facciata liberty su strada. Il fabbricato a tre piani fuori terra ha pianta irregolare e presenta sulla sua fronte principale tre diverse serie di aperture, separato tra un piano e l'altro da motivi floreali. Il materiale di rivestimento è costituito al piano terra da piastre lavorate a rustico, ai piani superiori da intonaco stollato, interrotto da tre fasce che percorrono la facciata all'altezza delle coperture dell'ultimo piano. Pregevoli sono i ferri battuti sia delle inferriate del sotterraneo che dei balconcini del secondo piano.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: uffici

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: CASA CUSINI

Indirizzo da vincolo: VIA DELL'ORSO 11

Dati catastali: mapp. 3

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1982/05/04

Codice ICR: 2ICR0044312AAAA

Nome del file originale: 01892650189268.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00280\_NVC-0000032510

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]**

Denominazione da vincolo: CASA CUSINI IN VIA DELL'ORSO 11

Indirizzo da vincolo: VIA DELL'ORSO 11

Dati catastali: mapp. 3

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1982/05/04

Codice ICR: 2ICR0044312AAAA

Nome del file originale: 01892690189273.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00280\_NVC-0000032511

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]**

Denominazione da vincolo: CASA CUSINI IN VIA DELL'ORSO 11

Indirizzo da vincolo: VIA DELL'ORSO 11

Dati catastali: mapp. 3

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1982/05/04

Codice ICR: 2ICR0044312AAAA

Nome del file originale: 01892740189274.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00280\_NVC-0000032512

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]**

Denominazione da vincolo: FACCIATA DELLA CASA CUSINI SITA IN VIA DELL'ORSO 11

Indirizzo da vincolo: VIA DELL'ORSO 11

Dati catastali: mapp. 2113

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1958/09/27

Codice ICR: 2ICR0044312AAAA

Nome del file originale: 01892750189279.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00280\_NVC-0000032513

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00280\_IMG-0000155841

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00280\_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00280\_01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00280\_IMG-0000155842

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ribaudò, Robert

Data: 2010

Codice identificativo: LMD80-00280\_02

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00280\_02.JPG

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert