

Casa Agostoni

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00380/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00380/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 380

Codice scheda: LMD80-00380

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzina

Qualificazione: eclettica

Denominazione: Casa Agostoni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Ariosto 21

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Menni, Alfredo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Casa in stile eclettico dell'arch. Menni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 190800/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1906/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Tipico edificio, espressione dell'art-nouveau, con il motivo delle figure femminili e motivi vegetali a rilievo.

Notevole la balaustra in ferro battuto della scala che prende inizio da una lampada e con decori con elementi a fogliami.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA AGOSTONI

Indirizzo da vincolo: VIA ARIOSTO 21

Dati catastali: Fg. 343, mapp. 48

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1983/03/31

Codice ICR: 2ICR0044558AAAA

Nome del file originale: 01904840190485.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00380_NVC-0000032719

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00380_IMG-0000155971

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00380_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00380_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert