

Villa Vigoni

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00404/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00404/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 404

Codice scheda: LMD80-00404

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Vigoni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Località: Lambrate

Indirizzo: Via Saccardo 40

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Quattrocentesca costruzione, adibita in origine a cenobio fortificato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si rivela come edificio turrato, tale da far pensare ad un antico complesso fortificato, forse di origine monastica, confermato da una serie di corridoi e camminamenti sotterranei in parte ancora esistenti.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: NR

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: villa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIVIO DI VIA SACCARDO ANG. VIA DEI CANZI

Indirizzo da vincolo: VIA SACCARDO ANG. VIA DEI CANZI

Dati catastali: mapp. 188, 189

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1966/05/06

Codice ICR: 2ICR0044639AAAA

Nome del file originale: 01897990189803.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00404_NVC-0000032796

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00404_IMG-0000155998

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00404_01

Note: Scorcio dell'ingresso

Nome del file originale: LMD80-00404_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert