

# Casa Via Cappuccio 9

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00446/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00446/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 446

Codice scheda: LMD80-00446

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via Cappuccio 9

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Cappuccio 9

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Casa neoroccocò, che reimpiega in maniera amplificata e opulenta elementi più antichi.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Casa signorile di tre piani, con sei aperture, del tardo-barocco. Portale ad arco, a tre centri strombato, a spallette di vivo e archivolto di muratura. Sopra un largo balcone retto da mensole e sottomensole scanalate, con ringhiera di ferro lavorato.

Il piano terreno ha finestre a semplici contorni di muratura; al piano nobile, larghi contorni continuano nel secondo piano nelle finestre-balcone, dal parapetto di ferro curvo verso l'esterno e sostenuto da stucchi. La grondaia è in legno.

Sul retro cortile porticato e giardino con ampio uso sulle facciate di ferri battuti ed elementi stilistici neoroccoco' dell'inizio del XX sec..

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO IN VIA CAPPuccio 9

Indirizzo da vincolo: VIA CAPPuccio 9

Dati catastali: mapp. 2871

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1963/03/11

Codice ICR: 2ICR0044822AAAA

Nome del file originale: 01894950189499.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00446\_NVC-0000032891

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00446\_IMG-0000156047

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00446\_01

Note: Scorcio

Nome del file originale: LMD80-00446\_01.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert