

Casa Via S. Marta 13

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00484/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00484/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 484

Codice scheda: LMD80-00484

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via S. Marta 13

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Marta 13

Altre vie di comunicazione: Via S. Maurizio

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Casa di epoca neoclassica, elemento inscindibile del tessuto urbano della zona compresa fra le vie S. Marta e Maurilio. La facciata possiede a piano terreno un rivestimento a bugnati ed un portale a sguscio con decorazioni di stucco nei triangoli laterali. Al primo piano si trova un elegante balcone con ringhiera di ferro. Attraverso un atrio con volta a botte e bel cancello in ferro battuto, si passa al composto cortile dove si apre tutt'attorno un portico architravato a colonne tuscaniche di granito rosa. Al piano superiore belle finestre arricchite da applicazioni e balaustrini.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CASA DI VIA S. MARTA 13

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARTA 13

Dati catastali: mapp.3122

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1958/06/09

Codice ICR: 2RTI0150494AAAA

Nome del file originale: 01892300189233.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00484_NVC-0000032942

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CASA DI VIA S. MARTA 13

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARTA 13

Dati catastali: mapp.3122

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1958/06/09

Codice ICR: 2RTI0150494AAAA

Nome del file originale: 01892340189236.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00484_NVC-0000032943

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00484_IMG-0000156078

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00484_02

Note: Vista dall'alto dell'edificio

Nome del file originale: LMD80-00484_02.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert