

Casa Via Plinio 10

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00510/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00510/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 510

Codice scheda: LMD80-00510

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzina

Qualificazione: liberty

Denominazione: Casa Via Plinio 10

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Plinio 10

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via Aldrovandi

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Morgagni

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Ferrari Moreni, L.

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Fu costruito dall'ing. Ferrari Moreni nel 1908.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1908

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1908

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

dificio composto da due corpi divisi da un cortiletto interno, ma con unico accesso da Via Plinio, dove la facciata si presenta imponente, caratterizzata da una ricerca cromatica attuata mediante l'uso di materiali diversi: il cotto a vista nella parte centrale, l'intonaco bianco nelle parti laterali e sulla sommità, la pietra intorno alle numerose aperture, il cemento chiaro imitante la pietra scolpita per i balconi, il ferro battuto nero per le ringhiere, il bugnato grigio a livello del piano terra e dell'ammezzato.

Notevoli sono le larghe fasce marcapiano, le lesene, le cornici, il portone d'ingresso e anche le parti comuni interne, che sono ornate secondo decori liberty.

La facciata su Via Aldrovandi è molto sobria con semplici cornici attorno alle finestre.

Sul cortiletto si affacciano i balconi con le ringhiere liberty in ferro battuto e un portico sostenuto da pilastri decorati da una doppia lesena con maschere e terminante con una terrazza protetta da una balaustra continua.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA IN VIA PLINIO 10

Indirizzo da vincolo: VIA PLINIO 10

Dati catastali: Fg. 316, mapp.195-196-197

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1995/05/16

Codice ICR: 2RTI0150554AAAA

Nome del file originale: 01908730190877.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00510_NVC-0000032984

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00510_IMG-0000156103

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00510_01

Note: Scorcio in angolo Via Morgagni/Via Plinio

Nome del file originale: LMD80-00510_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert