

Casa Via S. Orsola 11

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00512/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00512/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 512

Codice scheda: LMD80-00512

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via S. Orsola 11

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Orsola 11

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Morigi

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Era sull'antica strada romana per Lomello. Nel 1895 e nel 1972, a riprova sono stati rinvenuti tratti del selciato romano. Il secondo tratto si trova sul sedime del Circo romano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. I aC

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. IV

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sorgeva qui un antico Monastero, alle spalle del Monastero del Cappuccio.

Fu fondato alla fine del XIV sec., come piccolo insediamento di alcune monache dell'Ordine di S.Agostino delle Umiliate. Nel 1404, aggregato alla Regola di S. Chiara, subì una prima ristrutturazione, grazie al contributo della nobile Caterina Mirandola, con consistenti interventi sul chiostro di forma irregolare, risentendo della scarsità di spazio, già allora, e sulla chiesa ridedicata a S. Antonio di Padova.

Alla metà del XV sec. con l'arrivo in Milano di S.Bernardino, il monastero entra nell'orbita dell'Osservanza francescana, attirando così i favori di Agnese Del Maino Visconti prima e di sua figlia Bianca Maria. Ciò portò oltre che lustro e a copiose donazioni, ad un nuovo rinnovamento delle strutture, con la costruzione di una nuova chiesa solo per le monache, ad una sola navata, orientata anch'essa nord-sud, nel 1463, nella parte più interna del complesso, dedicata a S.Orsola.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Già in stato di abbandono con il XIX sec, nel 1894 sparivano anche le ultime vestigia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio risulta costruito già nel XVIII sec.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Sul sedime del convento delle francescane di S. Orsola, sorge questa casa a tre piani fuori terra. Presenta in facciata un portale in pietra a sguscio con arco a tutto sesto sovrastato da un balcone mistilineo. Alle finestre belle applicazioni con timpani semilunettati e motivi a festoni a stucco; ai balconi del primo e secondo piano bellissime inferriate in ferro battuto. Sopralzato nel secolo scorso.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA IN VIA ORSOLA 11

Indirizzo da vincolo: VIA ORSOLA 11

Dati catastali: mapp. 3028

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1960/05/19

Codice ICR: 2RTI0150562AAAA

Nome del file originale: 01893760189380.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00512_NVC-0000032986

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00512_IMG-0000156105

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00512_01

Note: Scorcio d'angolo Via Morigi/S.Orsola

Nome del file originale: LMD80-00512_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert