

# Casa Via S. Orsola 13

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00513/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00513/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 513

Codice scheda: LMD80-00513

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via S. Orsola 13

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Orsola 13

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Morigi

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Era sull'antica strada romana per Lomello. Nel 1895 e nel 1972, a riprova sono stati rinvenuti tratti del selciato romano. Il secondo tratto si trova sul sedime del Circo romano.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. I aC

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. IV

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sorgeva qui un antico Monastero, alle spalle del Monastero del Cappuccio.

Fu fondato alla fine del XIV sec., come piccolo insediamento di alcune monache dell'Ordine di S.Agostino delle Umiliate. Nel 1404, aggregato alla Regola di S. Chiara, subì una prima ristrutturazione, grazie al contributo della nobile Caterina Mirandola, con consistenti interventi sul chiostro di forma irregolare, risentendo della scarsità di spazio, già allora, e sulla chiesa ridedicata a S. Antonio di Padova.

Alla metà del XV sec. con l'arrivo in Milano di S.Bernardino, il monastero entra nell'orbita dell'Osservanza francescana, attirando così i favori di Agnese Del Maino Visconti prima e di sua figlia Bianca Maria. Ciò portò oltre che lustro e a copiose donazioni, ad un nuovo rinnovamento delle strutture, con la costruzione di una nuova chiesa solo per le monache, ad una sola navata, orientata anch'essa nord-sud, nel 1463, nella parte più interna del complesso, dedicata a S.Orsola.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

### NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Già in stato di abbandono con il XIX sec, nel 1894 sparivano anche le ultime vestigia.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Sul sedime del convento delle francescane di S. Orsola, sorge questa caratteristica casa milanese di epoca neoclassica. Presenta nelle facciate su Via Morigi e Via S. Orsola a pianterreno, una decorazione abugnati, nei piani superiori una serie di balconi e balconcini con eleganti ringhiere in ferro battuto. Nell'interno si apre un grandioso atrio coperto a volte comprendente l'altezza di due piani, dal quale si dipartono due simmetriche scalinate. Le coperture hanno subito un vistoso cambio di destinazione d'uso.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: CASA IN VIA ORSOLA 13, ANG. VIA MORIGI

Indirizzo da vincolo: VIA ORSOLA 13

Dati catastali: mapp. 2926

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1969/09/20

Codice ICR: 2RTI0150562AAAA

Nome del file originale: 01893760189380.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00513\_NVC-0000032987

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00513\_IMG-0000156106

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00513\_01

Note: Scorcio d'angolo Via Morigi/S.Orsola

Nome del file originale: LMD80-00513\_01.jpg

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert