

Chiesa di S. Giorgio in Roserio

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00536/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00536/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 536

Codice scheda: LMD80-00536

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio in Roserio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Località: Roserio

Indirizzo: Via C. Belgioioso

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

Notizia

Fondata intorno al 1850 dalla sig.ra Angiolina Sappa in Marietti, proprietaria del fondo detto "Roserio", che l'aprì al pubblico in accordo con l'Arcivescovo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccola ma proporzionata, fu costruita secondo i canoni del tardo neo-classicismo, preceduta da un maestoso pronao composto da 4 pilastri bugnati sostenenti un alto cornicione ed un timpano triangolare aggettante. Dal pronao basso e massiccio, si passa nell'altanavate cubica, fortemente illuminata da ampie finestre a tutto sesto. Poche sono le decorazioni interne: una semplice cornice corre lungo le pareti, che ancora conservano alcune lapidi (dei defunti deposti nel sacello sottostante) e quattro nicchie negli angoli dolcemente smussati. Il presbiterio rettangolare, poco profondo e coperto da una volta a crociera, comunica con la retrostante sagrestia attraverso un breve corridoio. Sopra questa si eleva un campanile a vela.

Oggi, la chiesetta sconscrata, fatiscente, che sembra devastata da un terremoto, che meriterebbe di essere ristrutturata, soprattutto perchè si narra, che nei tempi passati, sia stata costruita in seguito ad una Grazia che una nobile donna

ricevette.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: detenzione Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S: GIORGIO IN ROSERIO

Dati catastali: Fg. 7, mapp. 83 lettera A

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Codice ICR: 2RTI0150646AAAA

Nome del file originale: 01908600190863.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00536_NVC-0000033041

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00536_IMG-0000156126

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00536_01

Note: Scorcio da strada

Nome del file originale: LMD80-00536_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert