

Casa Corso Monforte 16

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00563/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00563/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 563

Codice scheda: LMD80-00563

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Casa Corso Monforte 16

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Cusani

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Monforte 16

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Ronchetti

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Notevole edificio di stile neoclassico. La fronte verso via Monforte si svolge con tredici aperture su tre piani. Il portale centrale, di granito con testa leonina in serraglia, è coronata da una balconata con parapetto a balaustri, che comprende tre aperture. Il cortile si svolge a porticato sui quattro lati con colonne di ordine tuscanico e archi a tre centri. Le finestre con semplici cornici sagomate in malta, di cui la centrale al primo piano con balconcino in ferro battuto, ripetono forme settecentesche. Dall'ampio portico di destra si accede allo scalone d'onore.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione e uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO DI VIA MONFORTE 16

Indirizzo da vincolo: VIA MONFORTE 16

Dati catastali: mapp. 1575

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1958/11/24

Codice ICR: 2RTI0150928AAAA

Nome del file originale: 01899030189907.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00563_NVC-0000033104

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00563_IMG-0000156189

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00563_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00563_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert