

# Casa Via S. Antonio 7

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00565/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00565/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 565

Codice scheda: LMD80-00565

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via S. Antonio 7

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Rizzardi

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Antonio 7

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Facciata settecentesca con balconcini in ferro

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Modesta casa con facciata settecentesca. Interessante soprattutto per la curiosa disposizione delle aperture. Sul lato sinistro una successione di finestrestrelle polilobate, a destra invece finestre normali con belle applicazioni con volute e cartigli in stucco alle quali sono anteposti balconcini in ferro battuto nello stile del barocchetto fiorito.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: LA FACCIATA DELL'EDIFICIO DI VIA S. ANTONIO 7

Indirizzo da vincolo: VIA S. ANTONIO 7

Dati catastali: mapp. 3733

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1962/10/24

Codice ICR: 2RTI0150814AAAA

Nome del file originale: 01895940189598.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00565\_NVC-0000033106

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00565\_IMG-0000156191

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00565\_01

Note: Scorcio

Nome del file originale: LMD80-00565\_01.jpg

## **COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert