

Stazione di Posta di Rogoredo (ex)

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00567/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00567/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 567

Codice scheda: LMD80-00567

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: stazione

Qualificazione: di posta

Denominazione: Stazione di Posta di Rogoredo (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Ex Stazione Rogoredo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Cassinis 76

Collocazione: Di fronte alla nuova stazione ferroviaria

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

L'immobile rappresenta una testimonianza significativa della organizzazione viaria e postale della Milano ottocentesca, rilevante sia per il suo riferimento con la storia della città sia per la sua caratteristica concezione tipologica. L'edificio, della fine dell'ottocento, posto di fronte alla stazione ferroviaria di Rogoredo, sorgeva sull'importante collegamento viario rappresentato dall'antica strada romana che conduceva a Melegnano e Lodi, prima tappa per raggiungere Roma.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, luogo di ristoro per i viaggiatori della ferrovia e della strada, fungeva da stazione di posta in cui le compagnie postali, operanti a fine Ottocento, potevano effettuare il cambio dei cavalli o rifocillarli. L'edificio, benché concepito per una precisa funzione pratica, presenta però una tipologia architettonica raffinata. Il corpo principale, a due livelli, presenta al piano terreno l'ingresso arcuato sormontato da un balconcino, con ringhiera in ferro, sorretto da due mensole. Il primo piano è segnato da una cornice in rilievo mentre la costruzione è conclusa da un cornicione con aggetto più pronunciato, sorretto da due lesene giganti che ritmano le aperture della facciata. L'edificio, organizzato su una precisa simmetria, presenta ai lati due corpi secondari di un piano e un ammezzato, caratterizzati da una apertura ad arco sormontata da una finestra circolare, inquadrata in due lesene che sorreggono una trabeazione con decorazioni in cotto.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: club

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica: Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO DI VIA CASSINIS 76 (EX STAZIONE DI POSTA DI ROGOREDO)

Indirizzo da vincolo: VIA CASSINIS 76

Dati catastali: mapp. 9

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1985/08/26

Codice ICR: 2RTI0150818AAAA

Nome del file originale: 01905060190508.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00567_NVC-0000033109

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00567_IMG-0000156193

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00567_01

Note: Vista da strada

Nome del file originale: LMD80-00567_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaldo, Robert