

Casa Via dell'Orso 1

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00582/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00582/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 582

Codice scheda: LMD80-00582

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via dell'Orso 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via dell'Orso 1

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sul filo delle mura tardo-imperiali, atte a inglobare l'addizione massimiana.
Sotto la casa, è ancora visibile la cortina muraria romana, sorgendo sull'antico fossato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. IV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. IV

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Facciate di origine seicentesca, rimaneggiata nei secoli successivi. Quella prospettante via dell'Orso presenta un fitto susseguirsi di finestre rettangolari allungate e contornate, e balconi aventi basi in lastre di beola e mensole e ringhiere in ferro battuto di elegante disegno ai piani intermedi. Al piano terra aperture ad arco a tutto sesto e superfici a bugnato; i piani superiori presentano lisci intonaci con sottolineature marcapiano e sottogronda modanato.

Il prospetto interno originario presenta più equilibrati rapporti compositivi con aperture più rade contornate e superfici intonacate, arricchite al piano nobile da timpani triangolari e sottofinestra riquadrato. Al piano terra si ripete il motivo ad intonaco bugnato e sfondati ad arco a tutto sesto.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: FACCIATE DELL'EDIFICIO IN VIA DELL'ORSO 1

Indirizzo da vincolo: VIA DELL'ORSO 1

Dati catastali: mapp. 17

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1979/10/09

Codice ICR: 2RTI0150847AAAA

Nome del file originale: 01045070104511.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00582_NVC-0000033125

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00582_IMG-0000156206

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00582_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00582_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert