

# Casa Via S. Maria alla Porta 5

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00588/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00588/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 588

Codice scheda: LMD80-00588

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Casa Via S. Maria alla Porta 5

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Maria alla Porta 5

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Fu costruita nel XVII sec.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Le finestre furono, a cavallo dei secoli XIX e XX, caricate di ornati di cemento, modellati in stile rococò, discordanti dalla massiccia architettura del portale e dei balconcini

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

### NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVII

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVII

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a tre piani con portale secentesco, con spalle e archivolto a trapezio di forti bozze, coronato da balcone con mensoloni a doppia voluta e triglifi fortemente sporgenti, retti a loro volta da mensole a volute; al balcone ringhiera di piattina di ferro con profilo rigonfio, all'andalusa. Le finestre che avevano in origine contorni di muratura e, al primo piano, balconcini con ringhierette di ferro a disegno lievemente sporgenti su pianta sinuosa, tipicamente settecentesche, furono poi rimaneggiate in cemento.

L'andito sfocia in un'ala di portico a tre intercolumni, scompartiti da colonne doriche architravate, soffitto a cassettoni di legno. Nel cortile di pianta quadrata, finestre e balconcini simili a quelli della fronte.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]**

Denominazione da vincolo: EDIFICIO SITO IN VIA S. MARIA ALLA PORTA 5

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARIA ALLA PORTA 5

Dati catastali: mapp. 3001

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1965/12/27

Codice ICR: 2RTI0150862AAAA

Nome del file originale: 01894150189418.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00588\_NVC-0000033135

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]**

Denominazione da vincolo: EDIFICIO SITO IN VIA S. MARIA ALLA PORTA 5

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARIA ALLA PORTA 5

Dati catastali: mapp. 3001

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1960/11/05

Codice ICR: 2RTI0150862AAAA

Nome del file originale: 01894190189422.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00588\_NVC-0000033136

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]**

Denominazione da vincolo: EDIFICIO SITO IN VIA S. MARIA ALLA PORTA 5

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARIA ALLA PORTA 5

Dati catastali: mapp. 3001

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1960/11/05

Codice ICR: 2RTI0150862AAAA

Nome del file originale: 01894230189426.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00588\_NVC-0000033137

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]**

Denominazione da vincolo: EDIFICIO SITO IN VIA S. MARIA ALLA PORTA 5

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARIA ALLA PORTA 5

Dati catastali: mapp. 3001

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1960/11/05

Codice ICR: 2RTI0150862AAAA

Nome del file originale: 01894270189431.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00588\_NVC-0000033138

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00588\_IMG-0000156212

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00588\_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00588\_01.jpg

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert