

Casa Via S. Maurilio 22-24

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00590/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00590/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 590

Codice scheda: LMD80-00590

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via S. Maurilio 22-24

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Maurilio 22/24

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bramante, Donato

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1444-1514

Riferimento all'autore: scuola

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio collocato in una delle vie più significative del centro storico milanese e si presenta con lineari facciate, che seppur rimaneggiate nel sec. XIX, sono caratterizzate da semplici aperture rettangolari. Conserva splendido cortile porticato di richiamo bramantesco, con eleganti esili colonne in pietra reggenti archi a tutto sesto, sottolineati da profili modanati in cotto e soprastante alta trabeazione formata dall'alternarsi di specchi rettangolari intonacati e di decorazioni "triglifi" in cotto. Volte a crociera coprono il portichetto, mentre nell'androne e in altri vani si trovano soffitti in legno cassettonati.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO IN VIA S. MAURILIO 22

Indirizzo da vincolo: VIA S. MAURILIO 22

Dati catastali: mapp. 139

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1976/12/20

Codice ICR: 2RTI0150867AAAA

Nome del file originale: 01901230190128.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00590_NVC-0000033139

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00590_IMG-0000156213

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00590_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00590_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert