

Casa Via S. Maria Fulcorina 19

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00610/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00610/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 610

Codice scheda: LMD80-00610

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via S. Maria Fulcorina 19

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Maria Fulcorina 19

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio rappresentativo dell'edilizia di base ottocentesca. Si sviluppa intorno ad un cortile con colonne in granito, su cinque piani, di cui quello terreno occupato da attività diverse dalla residenza, e i superiori da appartamenti. Si accede alle singole unità immobiliari attraverso scale in pietra. Il piano terreno ha ambienti voltati. La facciata prospiciente la via è suddivisa in tre fasce, differenziate per il trattamento della superficie: a bugnato le prime due, comprendenti quattro piani, liscia l'ultima comprendente un solo piano. il piano nobile è evidenziato dalla presenza di un balcone e di un'alta fascia. Il cornicione è sorretto da cornici modanate. le finestre hanno semplici riquadrature e al piano nobile trabeazioni scarsamente aggettanti.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: EDIFICIO SITO IN VIA S. MARIA FULCORINA 19

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARIA FULCORINA 19

Dati catastali: Fg. 388, mapp. 44, part. 1 sub. 1-15

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 2002/01/09

Codice ICR: 2RTI0150898AAAA

Nome del file originale: 01911370191140.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00610_NVC-0000033180

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: EDIFICIO SITO IN VIA S. MARIA FULCORINA 19

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARIA FULCORINA 19

Dati catastali: Fg. 388, mapp. 44, part. 1 sub. 1-15

Tipo provvedimento: D.L. 490/1999

Estremi provvedimento: 2002/01/09

Codice ICR: DB01_0151460014

Nome del file originale: DB01_0151460014.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00610_NVC-0000036364

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00610_IMG-0000156233

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00610_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00610_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert