

# Casa Via S. Maria Fulcorina 11

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00616/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00616/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 616

Codice scheda: LMD80-00616

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via S. Maria Fulcorina 11

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Maria Fulcorina 11

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Casa neoclassica a quattro piani fuori terra con grande balcone al primo piano in pietra, uno piccolo al secondo in ferro battuto. In pietra sono anche la forte gronda a mensola, le caratteristiche decorazioni delle finestre delle quali quattro a timpano in marcapiani e il bugnato del pianterreno.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]**

Denominazione da vincolo: FACCIATA DELLA CASA DI VIA S. MARIA FULCORINA 11

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARIA FULCORINA 11

Dati catastali: mapp. 3057

Estremi provvedimento: 1960/03/14

Codice ICR: 2RTI0150927AAAA

Nome del file originale: 01893670189370.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00616\_NVC-0000033191

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]**

Denominazione da vincolo: FACCIATA DELLA CASA DI VIA S. MARIA FULCORINA 11

Indirizzo da vincolo: VIA FULCORINA 11

Dati catastali: mapp. 3057

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 17/10/90

Codice ICR: 2RTI0150927AAAA

Nome del file originale: 01893270189329.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00616\_NVC-0000033188

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]**

Denominazione da vincolo: FACCIATA DELLA CASA DI VIA S. MARIA FULCORINA 11

Indirizzo da vincolo: VIA FULCORINA 11

Dati catastali: mapp. 3057

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1990/06/02

Codice ICR: 2RTI0150927AAAA

Nome del file originale: 01893300189364.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00616\_NVC-0000033189

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]**

Denominazione da vincolo: FACCIATA DELLA CASA DI VIA S. MARIA FULCORINA 11

Indirizzo da vincolo: VIA S. MARIA FULCORINA 11

Dati catastali: mapp. 3057

Estremi provvedimento: 1960/02/15

Codice ICR: 2RTI0150927AAAA

Nome del file originale: 01893650189366.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00616\_NVC-0000033190

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00616\_IMG-0000156237

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00616\_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00616\_01.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert