

# Casa Via Pantano 26

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00618/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00618/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 618

Codice scheda: LMD80-00618

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via Pantano 26

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Palazzo Settala

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Pantano, 26

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Nasce originariamente come il retro del profondo lotto ospitante il seicentesco Palazzo Settala sul Corso di Porta Romana 19, fatto costruire da Ludovico Settala (medico della Milano della peste), trasferitosi qui dalla dimora avita di Via Paolo da Cannobio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia

Fu anche la dimora del figlio Manfredo Settala, fine intellettuale e canonico di S. Nazaro, famoso per la realizzazione di un vero e proprio museo di storia naturale, qui realizzato, e ora conservato in un fondo del Museo di Storia Naturale e in parte finito all'Ambrosiana.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

### NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nell'Ottocento diviene una casa d'affitto di lusso, abitata da esponenti dell'intellighentia milanese.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Fu restaurata malamente nel dopoguerra.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Oggi vi sono ospitati uffici.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XXI

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La stretta facciata risulta ricamata da un ricco portale e di stucchi e adorna di balconcini di ferro battuto. Il lotto si sviluppa in profondità fino a d agganciare il palazzo Settala affacciato su Porta Romana, tramite una successione di cortili intercomunicanti. Il suggestivo effetto prospettico che ne deriva è visibile attraverso l'atrio.

Al primo piano esistono due notevoli ambienti con raffinatissime decorazioni neoclassiche in stucco e pitture. In una sala adiacente, sulla volta un medaglione affrescato con elegante cornice settecentesca in stucco.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: STABILE DI VIA PANTANO 26

Indirizzo da vincolo: VIA PANTANO 26

Dati catastali: mapp. 4432

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1963/01/14

Codice ICR: 2RTI0150929AAAA

Nome del file originale: 01895310189535.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00618\_NVC-0000033192

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00618\_IMG-0000156238

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ribaudò, Robert

Data: 2011

Codice identificativo: LMD80-00618\_01

Note: Portale d'ingresso

Nome del file originale: LMD80-00618\_01.JPG

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert