

Casa in Via S. Maurilio 13

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00727/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00727/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 727

Codice scheda: LMD80-00727

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Casa in Via S. Maurilio 13

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa De Herra

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Maurilio 13

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Nerino

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a tre piani fuori terra, con facciata ricca di raffinati elementi decorativi di gusto quasi neoclassico quali il balcone in ferro battuto e le mostre delle finestre del primo piano. Nell'interno, interessante portico settecentesco con atrio e colonne di ordine tuscanico di granito ed elegante scalone a due rampe, risolto a giorno con pilastri di forma poligonale e belle ringhiere che presentano all'inizio della scala e nei risvolti, ricchi raccordi a bassorilievo con motivi floreali. Nel giardinetto sono disseminati alcuni elementi in pietra rimossi durante il restauro, antiche decorazioni della casa.

Ha inglobato con la ristrutturazione degli anni '70 dell'XX sec., una serie di edifici fino alla Via Nerino, danneggiati dai bombardamenti della II Guerra Mondiale.

Nei sotterranei nel 1966 è stato rinvenuto un ambiente romano, già sotterraneo, con pavimentazione a mosaico.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA IN VIA S. MAURILIO 13

Indirizzo da vincolo: VIA S. MAURILIO 13

Dati catastali: Fg. 28, mapp. 4881

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1957/06/11

Codice ICR: 1ICR0044816AAAA

Nome del file originale: 01892160189220.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00727_NVC-0000033919

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00727_IMG-0000156321

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00727_01

Note: Scorcio da Via Zecca Vecchia

Nome del file originale: LMD80-00727_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011/00/00

Nome: Ribaudò, Robert