

Fabbricati di Vicolo S. Maria alla Porta (resti)

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00728/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00728/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 728

Codice scheda: LMD80-00728

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Fabbricati di Vicolo S. Maria alla Porta (resti)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Vicolo S. Maria alla Porta 4

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via S. Vittore al Teatro 19-21

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Orsole 7

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. I a.C

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Si tratta di un insediamento sorto intorno all'antico teatro romano.

Sul suo sedime si trovava la parte terminale delle gradinate e dei porticati esterni dell'antico Teatro. Infatti qui si rinvenne nel 1978 un frammento di capitello alto cm 30 in pietra d'Angera appartenuto a qualche parasta della facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. I a.C.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. VII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un area libera su cui si affacciano quinte con resti di insediamenti databili dal periodo tardoromano-altomedioevale fino al XVII sec.. Corrisponde alla zona adiacente al portico esterno della cavea dell'antico teatro romano, intorno alla quale si sedimentarono nuclei abitativi. Sono stati rinvenuti infatti pavimentazioni romane in cocciopesto di età repubblicana, frammenti d'intonaci dipinti di età imperiale e resti di edifici medioevali.

In fronte sul lato del fianco della chiesa di S. Maria alla Porta vi sono anche i resti seicenteschi del sacello della Madonna, con le lesene d'angolo corinzie con stucchi e nicchie nei lati.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazioni

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: AREA SITA IN VICOLO S. MARIA ALLA PORTA 4

Indirizzo da vincolo: VICOLO S. MARIA ALLA PORTA 4

Dati catastali: Fg. 387, mapp. 269

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1983/07/01

Codice ICR: 1RTI0150378AAAA

Nome del file originale: 00369050036908.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00728_NVC-0000033920

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: IMMOBILI DI VIA S. VITTORE AL TEATRO 19-21 E VIA DELLE ORSOLE 7

Indirizzo da vincolo: VIA S. VITTORE AL TEATRO 19-21 E VIA DELLE ORSOLE 7

Dati catastali: mapp. 3069, 6307, 3072 a

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1949/05/06

Codice ICR: 1RTI0150378AAAA

Nome del file originale: 03204540320455.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00728_NVC-0000033921

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00728_IMG-0000156322

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00728_01

Note: Scorcio da Via S. Maria alla Porta

Nome del file originale: LMD80-00728_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011/00/00

Nome: Ribaldo, Robert