

Casa Via dei Piatti 11

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00733/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00733/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 733

Codice scheda: LMD80-00733

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via dei Piatti 11

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via dei Piatti 11

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Olmetto

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sorgeva qui, già in epoca proto-romana, una postierla di comunicazione tra il castrum e la campagna.

In età augustea la zona venne urbanizzata: lo dimostrano le tracce di edifici in opus listatum, cioè con strutture murarie in pietra o ciottoli alternati a filari di mattoni, e anche il selciato dell'antica strada ritrovato.

Negli scantinati è conservata una muratura romana di età repubblicana di un locale adibito a magazzino. Si tratta di una struttura costruita "a sacco" con nucleo cementizio di ciottoli fluviali e schegge laterizie legate da malta grigia e paramento con lo stesso materiale posto a corsi regolari. All'estremità settentrionale del muro si rinvenne un pozzo romano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. I

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. I

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sul sedime della vsta proprietà Trivulzio, poi Brivio Sforza, esisteva fino al 1943, anno della sua distruzione in seguito ad un bombardamento, un edificio, del XVII sec., di cui rimane un solo stemma araldico poi applicato sulla facciata della nuova costruzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

Validità: ca.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Negli scantinati è conservata una muratura romana di età repubblicana di un locale adibito a magazzino.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: scantinati

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino romano

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: RESTI DI MURATURE DI UN MAGAZZINO ROMANO

Indirizzo da vincolo: VIA PIATTI 11

Dati catastali: Fg. 388, mapp. 296

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1984/01/28

Codice ICR: 1RTI0151335AAAA

Nome del file originale: 03204900320494.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00733_NVC-0000033931

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: RESTI DI MURATURE DI UN MAGAZZINO ROMANO

Indirizzo da vincolo: VIA PIATTI 11

Dati catastali: Fg. 388, mapp. 296

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1984/01/28

Codice ICR: 1RTI0151335AAAA

Nome del file originale: 00360310036032.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00733_NVC-0000033932

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00733_IMG-0000156328

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00733_01

Note: Scorcio

Nome del file originale: LMD80-00733_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011/00/00

Nome: Ribaudò, Robert