

# Casa Via Molino delle Armi 41

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00753/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00753/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 753

Codice scheda: LMD80-00753

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via Molino delle Armi 41

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casa Miorini

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Molino delle Armi 41

Altre vie di comunicazione: Parco delle Basiliche

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio tipico del periodo teresiano sulla cerchia del Naviglio interno, con facciata a semplice bugnato, balconcini in ferro battuto e lunga teoria di finestre con modanature. Cortile interno con due ballatoi continui ottocenteschi. Scalone con ringhiera in ferro, gradini in beola ed estradosso decorato da modanature in stucco. Portichetto con 3 colonne in granito con capitelli fogliati a palmette del persistente edificio del XV sec, di stampo monastico. Di questo periodo si trovano nelle cantine muri massicci, pilastri e volte a crociera. Sopra il portico esiste un doppio ordine di logge con colonne in legno rivestite a stucco e marmorino, e scale a vista.

Nelle memorie ottocentesche si ricorda l'esistenza di una sciostra (magazzini di legna, carbone e pietre proveniente dalla zona dei laghi) nel cortile interno con affaccio sul Naviglio allora aperto.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: cortile

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: magazzino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA MIORINI IN VIA MOLINO DELLE ARMI 41

Indirizzo da vincolo: VIA MOLINO DELLE ARMI 41

Dati catastali: mapp. 10

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1977/05/19

Codice ICR: 2RTI0150569AAAA

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00753\_IMG-0000156348

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00753\_01

Note: Facciata sul parco

Nome del file originale: LMD80-00753\_01.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011/00/00

Nome: Ribaudò, Robert