

# Casa Via S. Maurilio 20

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LMD80-00759/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00759/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 759

Codice scheda: LMD80-00759

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via S. Maurilio 20

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via S. Maurilio 20

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via S. Marta

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Palazzo caratterizzato da lunghe cortine in angolo, ritmato da fitto susseguirsi di aperture rettangolari semplicemente contornate, alcune di pietra. Lo stesso motivo si ripete nelle fronti prospettanti il vasto cortile; bel balcone in ferro battuto di raffinato disegno baroccheggiante, sostenuto da elaborate mensole, orna la facciata interna fronteggiante l'ingresso costituito da profondo androne voltato che conduce al portico, il quale presenta robuste colonne binate di ordine tuscanico.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo

FACCIATE SU VIA S. MAURILIO N. 20, ANDRONE D'INGRESSO E FACCIATE SUL CORTILE INTERNO

Indirizzo da vincolo: VIA S. MAURILIO N. 20, ANGOLO VIA S. MARTA

Dati catastali: mapp. 141 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1979/10/10

Codice ICR: 2RTI0151118AAAA

Nome del file originale: 01045130104517.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00759\_NVC-0000033996

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00759\_IMG-0000156355

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00759\_01

Note: Scorcio dall'icrocio con Via S. Marta

Nome del file originale: LMD80-00759\_01.jpg

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011/00/00

Nome: Ribaudò, Robert