


Casa Corso Concordia, 1

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00760/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00760/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 760

Codice scheda: LMD80-00760

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Corso Concordia, 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Corso Concordia, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Viale Piave

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1903

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1903

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con architettura di impostazione eclettica, caratterizzata da facciate con decorazioni a forti rilievi nelle cornici mistilinee con ricco fastigio delimitante il serrato ritmo delle aperture nel marcato motivo dei balconi e della balconata continua al primo piano e nel sottogronda a mensola. Sul cortile prospetta portico con pilastri bugnati e fondale curvilineo con nicchie e lesene. Dallo scalone si accede ai vari piani dove si susseguono vaste scale. E' stato sottoposto negli ultimi anni a interventi di una certa importanza per la sopraelevazione dell'originaria costruzione per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PALAZZO IN CORSO CONCORDIA 1, ANGOLO VIALE PIAVE

Indirizzo da vincolo: CORSO CONCORDIA 1, ANGOLO VIALE PIAVE

Dati catastali: mapp. 242

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1973/04/18

Codice ICR: 2RTI0151220AAAA

Nome del file originale: 01900570190061.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00760_NVC-0000033997

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00760_IMG-0000156356

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00760_01

Note: Vista dall'alto

Nome del file originale: LMD80-00760_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011/00/00

Nome: Ribaudò, Robert