

Arci Bellezza

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00845/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00845/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 845

Codice scheda: LMD80-00845

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: centro culturale

Denominazione: Arci Bellezza

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Casa dello Scolaro (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Bellezza 16

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: N.C.E.U. fg. 526 part. 27

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1905

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1905

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Esempio di architettura socio-umanitaria sorta ad opera di una Società di Mutuo Soccorso per l'educazione dei metallurgici.

L'edificio, a pianta rettangolare, si sviluppa su due piani fuori terra, più un seminterrato, ed è qualificato sul fronte strada da due avancorpi a un piano ubicati alle estremità del prospetto. Tali volumi, decorati con modanature a rilievo in cemento, sono caratterizzati da due grandi aperture a sesto ribassato e si concludono con una copertura piana a terrazza.

Il piano terra del corpo principale è rifinito con intonaco a bugnato e presenta finestre ad arco ribassato, mentre il primo piano è caratterizzato da aperture rettangolari con cornici in cemento raccordate alla loro sommità da una fascia, anch'essa in cemento.

Le strutture portanti dell'edificio sono in muratura, i solai in latero-cemento e il tetto a falde inclinate in struttura lignea con manto di copertura in coppi.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: socio-culturale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: socio-culturale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EX CASA DELLO SCOLARO

Indirizzo da vincolo: VIA G. BELLEZZA 16

Dati catastali: Fg. 526, mapp. 277, C.F. sub.1-2, 278 C.T.

Tipo provvedimento: D.Lgs. 42/2004

Estremi provvedimento: 2007/09/17

Codice ICR: DB01_0151460100

Nome del file originale: DB01_0151460100.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00845_NVC-0000040152

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00845_IMG-0000177314

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: LMD80-00845_01

Note: Viasta da strada

Nome del file originale: LMD80-00845_01.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert