

Cascina Carpana

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00867/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00867/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 867

Codice scheda: LMD80-00867

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Carpana

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Località: Chiaravalle

Indirizzo: Via San Dionigi 121

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: C.T./C.F. fg. 615 part. 4

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso rurale a corte chiusa, collocato nella campagna a sud di Milano. L'edificio padronale collocato perpendicolare all'asse viario, presenta impianto a T e sviluppo di due piani fuori terra: il suo serrato porticato centrale si compone di cinque archi a tutto sesto (su massicci pilastri in mattoni) e la composizione è improntata alla massima regolarità e simmetria. I restanti corpi di fabbrica (porticati e non), disposti lungo il perimetro a determinare la forma "conclusa" del complesso, adottano caratteristiche costruttive e materiche unitarie, quali: murature portanti e pilastrature in mattoni pieni, solai e orditure di copertura (con capriate) in legno.

Il complesso, inoltre, malgrado qualche limitato rimaneggiamento incoerente, rivela ancora interessanti caratteri tipologici e costruttivi originari.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cascina

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASCINA CARPANA

Indirizzo da vincolo: VIA S. DIONIGI 121

Dati catastali: Fg. 615, mapp. 49, 51parte-52-54- 55-56-57-58-61-223

Tipo provvedimento: D.Lgs. 42/2004

Estremi provvedimento: 2007/04/02

Codice ICR: DB01_0151460115

Nome del file originale: DB01_0151460115.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00867_NVC-0000040169

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00867_IMG-0000177332

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: LMD80-00867_01

Note: Veduta

Nome del file originale: LMD80-00867_01.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert