

Cascina Carliona

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00888/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00888/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 888

Codice scheda: LMD80-00888

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Carliona

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Località: Barona

Indirizzo: Via Danusso 75 (ex via Boffalora 75)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: N.C.T. Fg. 599 part. 17/1

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Costruita alla metà del XV sec. presso la Chiesa Rossa, su un edificio precedente in stile gotico, di cui rimane un solo balconcino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Presente nella carta del Claricio del XVII sec., circondata da numerose rogge derivate dal Lambro meridionale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Dopo decenni di incuria e abbandono, nel 1987, il Comune lancia una gara per darla in concessione a chi si faccia carico del restauro. Ma le procedure di incarico non sono ancora partite ad oggi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XXI

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina, esempio notevole di architettura rurale storica, situata a poca distanza dall'imbocco dell'autostrada dei Fiori, nei pressi del deviatore dell'Olonà; era costituita da un edificio doppio: uno a pianta lineare, l'altro a forma di "L". L'edificio principale è quello con un'articolazione planimetrica ad L, con un'ala adibita a rustico, ed è sviluppato su due piani fuori terra: le strutture portanti ed il tamponamento sono in mattoni pieni a vista, le strutture orizzontali e di copertura (capriate) sono in legno.

Ancora prima dell'ultimo conflitto si leggevano perfettamente i caratteri dell'architettura lombarda del tempo: murature in mattoni a vista, grandi finestre a sesto acuto con ricche cornici in terracotta, dentro riquadri di intonaco bianco, sul fronte ovest.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: NR

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: cascina

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: IMMOBILE DI VIA DANUSSO-EX VIA BOFFALORA 75

Indirizzo da vincolo: VIA DANUSSO-EX VIA BOFFALORA 75

Dati catastali: Fg. 599, mapp.17-18-19-20-21-22

Tipo provvedimento: D.Lgs. 42/2004

Estremi provvedimento: 2005/10/19

Codice ICR: DB01_0151460061

Nome del file originale: DB01_0151460061.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00888_NVC-0000040186

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00888_IMG-0000177350

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00888_01

Note: Vista generale

Nome del file originale: LMD80-00888_01.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert