

## Villino Via Eboli 3

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LMD80-00892/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00892/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 892

Codice scheda: LMD80-00892

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villino

Denominazione: Villino Via Eboli 3

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Eboli 3

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: N.C.E.U. fg. 393 part. 63

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Villino urbano a schiera di gusto tardo-eclettico, incluso in un isolato residenziale a bassa densità abitativa. Il corpo di fabbrica presenta pianta rettangolare, elevazione di due piani fuori terra (oltre ad un piano seminterrato), strutture miste in cemento armato e laterizi, copertura a due falde. Le sobrie facciate, espressione dello stile di vita e del gusto borghese di quel periodo, sono caratterizzate da modanature geometriche "lineari" in cemento decorativo. Pur riconducibile ad una tipologia residenziale discretamente diffusa nel primo Novecento, l'immobile ha il pregio di conservare i caratteri compositivi, distributivi, costruttivi e di finitura originari. Significativi, a tal proposito, i pavimenti in marmette di graniglia con motivi geometrici, quelli in seminato, i parquet, ma soprattutto i serramenti, sia esterni sia interni, che esibiscono raffinate specchiature e cimase.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Fondazione Opera San Francesco per i Poveri di Milano

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: IMMOBILE DI VIA EBOLI 3

Indirizzo da vincolo: VIA EBOLI 3

Dati catastali: Fg.393, mapp. 633

Tipo provvedimento: D.Lgs . 42/2004

Estremi provvedimento: 2007/01/18

Codice ICR: DB01\_0151460084

Nome del file originale: DB01\_0151460084.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00892\_NVC-0000040189

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00892\_IMG-0000177353

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: LMD80-00892\_01

Note: Prospetto

Nome del file originale: LMD80-00892\_01.jpg

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert