

Casa Via A. Gentili 1

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00903/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00903/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 903

Codice scheda: LMD80-00903

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via A. Gentili 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Gentili 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via Sardegna

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Cornelio

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: C.T./C.F. fg. 431 part. 1

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

E' un tipico esempio di edificio residenziale della media borghesia milanese di carattere eclettico.

Ha pianta a U, un cortile interno a forma irregolare e si sviluppa in altezza su cinque piani fuori terra. Le strutture portanti sono in muratura e il tetto è a falde inclinate con manto di copertura in coppi..

Nei prospetti su strada il primo e secondo piano sono caratterizzati da una rifinitura a bugnato, rispettivamente in cemento e in intonaco mentre i restanti tre piani sono rifiniti in intonaco a civile. Tutte le aperture sono qualificate da cornici in cemento decorativo e nella parte superiore da timpani di diverso disegno con ricche decorazioni ornamentali e modanature. Anche le balaustre dei balconi, sorretti da mensole, che si alternano alle finestre, sono in cemento decorativo.

Invece i prospetti sul cortile non presentano alcuna ornamentazione. Le parti comuni all'interno conservano ancora rifiniture e materiali coevi alla costruzione, con palladiane e balaustre in ferro.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Casa di Formazione Religiosa Socio Educativa delle Suore Marcelline

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: IMMOBILE IN VIA A. GENTILI 1

Indirizzo da vincolo: VIA A. GENTILI 1

Dati catastali: Fg. 431, mapp. 16, sub. 1,36, 38, 45, 501, 505

Tipo provvedimento: D.Lgs. 42/2004

Estremi provvedimento: 2007/11/27

Codice ICR: DB01_0151460111

Nome del file originale: DB01_0151460111.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00903_NVC-0000040199

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00903_IMG-0000177363

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00903_01

Note: Vista delle facciata

Nome del file originale: LMD80-00903_01.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert