

Villa Jucker

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00907/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00907/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 907

Codice scheda: LMD80-00907

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Jucker

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Buonarroti, 39

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: NCEU Fg. 340 part. 166

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Villa con impianto a blocco ubicata nelle vicinanze della Fiera di Milano, nell'ambito delle aree verdi intorno a Piazza Giulio Cesare- Via Buonarroti-Piazza Piemonte-giardini privati compresi tra Via Monte Rosa-Piazza Buonarroti-via Buonarroti, già sottoposto a tutela paesistica.

L'edificio in sè presenta pregevoli caratteri stilistico architettonici di gusto eclettico/neorinascimentale che si esplicano nelle monofore e nelle bifore incorniciate del primo piano, nelle fasce marcapiano e sottogronda dipinte a motivi fitomorfi e medaglioni polilobati centrali, porte interne con cimase, elementi in ferro battuto (come la cancellata, la pensilina del lato sud, la gabbia e la balaustra dell'ascensore) tra cui spicca il raffinato parapetto con motivi zoomorfi del vano scala.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: villa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata senza scopo di lucro

Indicazione specifica

Associazione Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA JUCKER

Indirizzo da vincolo: VIA BUONARROTI 39

Dati catastali: Fg. 340, mapp. 166

Tipo provvedimento: D.Lgs. 42/2004

Estremi provvedimento: 2009/07/08

Codice ICR: DB01_0151460144

Nome del file originale: DB01_0151460144.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00907_NVC-0000040203

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00907_IMG-0000177367

Genere: documentazione allegata

Tipo: matrice digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: LMD80-00907_01

Note: Prospetto

Nome del file originale: LMD80-00907_01.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert