

# Casa di Via Cenni Quinto 6

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00933/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00933/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 933

Codice scheda: LMD80-00933

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa di Via Cenni Quinto 6

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Località: Bonola

Indirizzo: Via Cenni Quinto 6

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: N.C.E.U. Fg. 335 - mapp.

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1930

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1939

Validità: ante

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Seppur edificato in una zona periferica residenziale composta da edifici con le stesse caratteristiche tipologiche, fu comunque interessato da una certa ricercatezza che si evidenzia nella pianta articolata e nei particolari architettonici dell'androne di ingresso e della facciata, movimentata dal balcone sovrastante l'entrata e dal terrazzino al primo piano.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: COMUNE DI MILANO

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: IMMOBILE SITO IN VIA CENNI QUINTO N. 6

Indirizzo da vincolo: VIA CENNI QUINTO N. 6

Dati catastali: Fg. 335, mapp. 62, 98, 99

Tipo provvedimento: AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE (D.P.R. 283/2000) e 490

Estremi provvedimento: 2003/07/07

Codice ICR: DB01\_0151460021

Nome del file originale: DB01\_0151460021.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00933\_NVC-0000040228

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00933\_IMG-0000177393

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: LMD80-00933\_01

Note: Prospetto

Nome del file originale: LMD80-00933\_01.jpg

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert