

# Casa Via Sebenico 29

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00942/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00942/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 942

Codice scheda: LMD80-00942

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via Sebenico 29

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Località: Isola

Indirizzo: Via Sebenico 29

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: N.C.E.U. Fg. 225 - mapp.

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1920

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1930

Validità: ante

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Presenta un prospetto su strada su tre piani, con decorazioni sottogronde e cornici alla finestra al primo e secondo piano. La tipologia degli interni presenta la suddivisione spaziale/distributiva tipica dell'architettura residenziale degli anni Venti. Accessori all'alloggio: la cantina, con volta in muratura, sul retro un lotto in profondità, a giardino,

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sociale

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: PARROCCHIA DEL SACRO VOLTO

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO SITO IN VIA SEBENICO N.29

Indirizzo da vincolo: VIA SEBENICO N.29

Dati catastali: Fg. 225, mapp. 180 (sub. 1, 2, 3), 181, 182 (parte)

Tipo provvedimento: AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE (D.P.R. 283/2000)

Estremi provvedimento: 2002/12/23

Codice ICR: DB01\_0151460015

Nome del file originale: DB01\_0151460015.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00942\_NVC-0000040236

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00942\_IMG-0000177403

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: LMD80-00942\_01

Note: Prospetto

Nome del file originale: LMD80-00942\_01.jpg

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert