

# Casa di Vicolo S. Maria in Valle 5 con spazio urbano antistante

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00957/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00957/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 957

Codice scheda: LMD80-00957

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa di Vicolo S. Maria in Valle 5 con spazio urbano antistante

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Vicolo Santa Maria Valle 5

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Piazza S. Maria in Valle

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: C.T./C.F. fg. 436 part. 1

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Le strutture archeologiche messe in luce dagli scavi in questo settore della città testimoniano che nel sottosuolo di questo spazio sono conservati i resti del grande complesso del palazzo imperiale, come è attestato dalla presenza delle imponenti strutture pertinenti ad ambienti residenziali e di rappresentanza, con pavimenti in opus sectile, lacerti di mosaici e impianti termali, ritrovate nei decenni passati.

Tutto l'intorno è parte del settore sud-occidentale della città romana, all'interno della cinta muraria di età repubblicana. La piazza che gravita inoltre intorno al palatium imperiale, che a partire dal III sec. d.C. ha orientato lo sviluppo e la conformazione urbanistica di questo settore urbano. Di fatti esaminando le antiche piante della città, a incominciare da quelle 500ntesche, si può riscontrare che il tracciato urbano della zona, pur con le inevitabili fisiologiche modifiche avvenute nel tempo, ha conservato nei secoli la sua conformazione.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. II

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. IV

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il nucleo delle costruzioni come il suo spazio antistante ha assunto la sua conformazione planimetrica a forma rettangolare in seguito alla demolizione nei primi decenni del XIX sec., del complesso religioso che da il nome allo slargo, di origine medioevale, che occupava gran parte dell'area. La via, sebbene con qualche modifica ha mantenuto il suo antico tracciato.

L'edificio in questione è un'antica casa di proprietà della famiglia Stampa (che abitava nella vicina Via Soncino).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIII

Data: 1225

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1793

Validità: ante

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XVII

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XVII

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Palazzo con portale ad arco e un'ala di portico sorretta da colonne di granito, costruito sui resti dell'antico convento di S. Maria in Valle, che occupava l'inizio del vicolo e lo slargo antistante e sui resti del palazzo imperiale romano.

Presenta una facciata liscia a due piani fuori terra, con finestre prive di cornici e di balconi. L'edificio assume un andamento leggermente curvilineo verso la Via Stampa, (con cui confina), dove il vicolo, si svasa.

L'andito di ingresso presenta copertura in legno, recentemente rifatta.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: SPAZIO URBANO PIAZZA E VIA SANTA MARIA VALLE

Indirizzo da vincolo: PIAZZA S. MARIA IN VALLE

Dati catastali: Fg. 463, mapp. 67, 165, 331, 332, 205, 221, 143, 171, 141, 204, 161

Tipo provvedimento: D.Lgs. 42/2004

Estremi provvedimento: 2007/12/20

Codice ICR: DB01\_0151460113

Nome del file originale: DB01\_0151460113.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00957\_NVC-0000040250

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00957\_IMG-0000177417

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00957\_01

Note: Scorcio

Nome del file originale: LMD80-00957\_01.jpg

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert