

Villa Melin

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LMD80-00971/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00971/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 971

Codice scheda: LMD80-00971

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Melin

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Centro addestramento Polizia di Stato

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Località: Niguarda

Indirizzo: Via Antonio Cesari 20

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Foglio/Data: N.C.E.U. fg 44 part. 2/3/

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Attestata sul confine del Parco Nord , costituisce un significativo esempio di residenza sub-urbana alto-borghese di inizio XX sec.. L'impianto è a blocco, lo sviluppo di due piani fuori terra, la distribuzione delle aperture regolare e simmetrica. L'apparato decorativo rivela, soprattutto nella parte superiore dell'edificio, gli stilemi propri della cultura storicista/eclettica: lesene angolari, cornici, mensole, timpani curvilinei, festoni e decorazioni, prevalentemente fitomorfe, nonché una fascia amrcapiano con doppia modanatura (che incorpora le balaustre). Gli interni, per quanto interessati da interventi di adeguamento funzionale non sempre coerenti, presentano ancora parte delle originarie finiture (marmi, parquet, serramenti, lampadari). Il vasto parco che circonda la villa ne costituisce il necessario e adeguato completamento decorativo.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: militare

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Polizia di Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIADI STATO - GIA' VILLA MELIN CON PARCO

Indirizzo da vincolo: VIA ANTONIO CESARI 20

Dati catastali: Fg. 44, mapp. 2-3-42-44-45-49

Tipo provvedimento: D.Lg. 42/2004

Estremi provvedimento: 2006/03/29

Codice ICR: DB01_0151460046

Nome del file originale: DB01_0151460046.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00971_NVC-0000040262

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00971_IMG-0000177429

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: LMD80-00971_01

Note: Prospetto

Nome del file originale: LMD80-00971_01.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2013

Ente compilatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert