

Mulino Valguercia - complesso

Turano Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00066/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00066/>

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 66

Codice scheda: LO160-00066

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO160-00066

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino Valguercia - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Mulino della Valguercia

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica (XVIII)

Denominazione: Mulino della Valle Guercia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098058

Comune: Turano Lodigiano

Indirizzo: Strada Vicinale della roggia Faruffina

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1.2 dalla Strada Consortile Cascina Campagna

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Consorziata della Valguercia

CAP: 26828

Indicazione chilometrica: Km 0.76 dalla Strada Comunale della Valguercia - I

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

Altra località: Valguercia

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Turano Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione nel Lodigiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La mappa catastale del 1722 mostra che a quella data era già presente una mulino sul sito dell'attuale; l'edificio è

indicato come un corpo lotto rettangolare e doveva essere senz'altro di dimensioni più ridotte rispetto allo stato attuale. Il corpo è indicato sul sito che successivamente sarà occupato dal mulino vero e proprio, cioè nella parte più a est del complesso attuale. Non è escluso che le parti inferiori delle murature (assai massicce) dell'attuale parte est del fabbricato risalgano anche indietro a queste date. L'edificio, contrassegnato con il n. di mappa 91 e accatastato come "casa per mulino di due ruote d'affitto della Valle Guercia", apparteneva nel 1732 al conte Giovan Battista Scotti, misurava 4 tavole ed era valutato 1 scudo, 2 lire e 4 ottavi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Entro il 1840 il mulino passa in eredità a Carlo Scotti del fu Giovanni Battista.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il 18 aprile 1840 il mulino risulta fare parte dell'eredità giacente Scotti, a causa della morte di Carlo Scotti avvenuta in data 5/2/1840. Il 16 marzo 1841 viene quindi intestato al conte Tomaso Scotti duca di S. Pietro, ai conti Gio e Filippo Scotti, alla contessa Giuseppa, a Edoardo di Castelbarco, a Maria Camilla fu Carlo Scotti e a Giuseppe e Camilla Tornielli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1841/03/16

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1841/03/16

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il due settembre 1843 il mulino veniva intestato al conte Tomaso Scotti del fu Carlo in seguito all'atto di divisione tra eredi rogato in data 10/7/1843 da Francesco Sormani, notaio di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1843/09/02

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1843/09/02

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La mappa catastale del 1867 mostra chiaramente la consistenza del mulino a questa data. L'edificio è distinto in due corpi di fabbrica: uno principale a ovest, con impianto a C, e una piccola addizione a est, con pianta rettangolare. La corrispondenza con l'edificio attuale in pianta è precisa e si può senz'altro presumere che anche le strutture in elevazione oggi esistenti fossero già edificate a questa data (pur senza escludere eventuali piccole variazioni). La mappa catastale del 1897 non evidenzia variazioni di sorta. Nei registri catastali del 1887 la parte più a est (contrassegnata dal n. 163), è classificata come "pila da riso e macina ad acqua con luogo superiore", mentre la parte ovest a C risulta trasferita al catasto urbano. Il proprietario era ancora il duca Tomaso Scotti del fu Carlo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: edificio del mulino all'estremità est (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: secondo edificio del mulino da est (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]

Riferimento: edificio a est del portico d'ingresso (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]

Riferimento: casa d'abitazione (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t. parziale; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: rustico (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: legnaia (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: parete est edificio mulino a estremità est (A)

Tipo: speroni

PIANTA

Riferimento alla parte: mulino ad estremità est A

PIANTA [1 / 6]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: secondo mulino da est (B)

PIANTA [2 / 6]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio a est ingresso C

PIANTA [3 / 6]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa d'abitazione (D)

PIANTA [4 / 6]

Schema: corpo doppio

Forma: a L

Riferimento alla parte: rustico (E)

PIANTA [5 / 6]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: legnaia (F)

PIANTA [6 / 6]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 9]

Ubicazione: edificio del mulino all'estremità est (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 9]

Ubicazione: secondo edificio del mulino da est (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 9]

Ubicazione: edificio a est del portico d'ingresso (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 9]

Ubicazione: casa d'abitazione (D)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 9]

Ubicazione: casa d'abitazione (D)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 9]

Ubicazione: rustico (E)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 9]

Ubicazione: legnaia (F)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 9]

Ubicazione: stalla sud est (E)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: parte forate/intonacate/con pilastri aggettanti

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 9]

Ubicazione: stalla sud est (E)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

Materiali: mattoni/ malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: edificio mulino a estremità est (A)

TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: secondo edificio del mulino da est (B)

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: edificio a est del portico d'ingresso (C)

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: casa d'abitazione (D)

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: rustico (E)

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: legnaia (F)

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: edificio mulino a estremità est (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri, legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 6]

Ubicazione: secondo edificio del mulino da est (B)

Genere: scala

Categoria: di accesso a vani adiac

Quantità: 2

Collocazione: ortogonali alle parti ovest ed est, al centro

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]

Tipo: appoggiate

SCALE [2 / 6]

Ubicazione: edificio a est del portico d'ingresso (C)

Genere: scala

Categoria: di accesso a ponte roggia

Quantità: 1

Collocazione: contro la parete est

Forma planimetrica: a una rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 6]

Ubicazione: casa d'abitazione (D)

Genere: scala

Categoria: interna, per cantina

Quantità: 1

Collocazione: contro la parete ovest del locale nord

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 6]

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 6]

Ubicazione: casa d'abitazione (D)

Genere: scala

Categoria: interna, per p. 2

Quantità: 1

Collocazione: nell'angolo nord est

Forma planimetrica: a una rampa, a L

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]

Tipo: appoggiata

SCALE [5 / 6]

Ubicazione: casa d'abitazione (D)

Genere: scala

Categoria: esterna, per p. 2

Quantità: 1

Collocazione: nell'angolo sud ovest

Forma planimetrica: a una rampa, a L

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 6]

Tipo: appoggiata

SCALE [6 / 6]

Ubicazione: legnaia (F)

Genere: scala

Categoria: esterna

Quantità: 1

Collocazione: contro la parete sud del rustico E

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: edificio mulino a estremità est (A), p. 1

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: secondo edificio del mulino da est (B), p. t.

Genere: in pietra (beola)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: edificio a est del portico d'ingresso C, parete O

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: figurativo, di soggetto sacro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
strutture e coperture in buono stato. Manutenzione continua e attenta alla conservazione delle strutture esistenti.

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rifacimento degli intonaci esterni e dei tetti

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 6]

Riferimento alla parte: edificio mulino a estremità E (A)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 6]

Riferimento alla parte: secondo edificio del mulino da E (B)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [3 / 6]

Riferimento alla parte: edificio a E del portico d'ingresso (C)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [4 / 6]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione (D)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [5 / 6]

Riferimento alla parte: rustico (E)

Uso: bagno/ locale di servizio/ pollaio

USO ATTUALE [6 / 6]

Riferimento alla parte: legnaia (E)

Uso: magazzino

USO STORICO [1 / 6]

Riferimento alla parte: edificio mulino a estremità est (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: p.t: pila da riso/ p.1: deposito

USO STORICO [2 / 6]

Riferimento alla parte: secondo edificio del mulino da est (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: p.t.: mulino da grano/ p.1: deposito

USO STORICO [3 / 6]

Riferimento alla parte: edificio a est del portico d'ingresso (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ambienti di servizio all'attività produttiva

USO STORICO [4 / 6]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione dei lavoratori

USO STORICO [5 / 6]

Riferimento alla parte: rustico (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [6 / 6]

Riferimento alla parte: legnaia (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

edificio di interesse storico e architettonico per cui sono ammessi interventi di solo restauro per quanto riguarda i prospetti esterni e anche di ristrutturazione per gli interni.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note

veduta generale del complesso da sud, con sulla destra gli ambienti del mulino, di fronte l'abitazione, a sinistra i rustici (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare della ruota del mulino contro il fronte sud (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00066_IMG-0000056698

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: TURANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO160_0066TUvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00066_IMG-0000056699

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: TURANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO160_0066TUparticolare della ruota.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, melegnanello, f. 11

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, melegnanello, f. 11

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale, 1722, melegnanello, f. 10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, Melegnanello, cart. 3068, 1732

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Catasto, Petizioni per i trasporti d'estimo, Melegnanello, cart. 1735 (1758-1870)

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2421, Melegnanello, 1867-1887, f. 11

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 275, Melegnanello, 1897-1901, f. 11

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Catasto, cartelle 1169 e 1698, Melegnanello, registri catastali ed elenco dei possessori, 1887.

Note: <CONV302> FNTH=A6

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. 3099, Melegnanello, 1722, f. 10, parc. 91, poi 122.

Note: <CONV302> FNTH=A1

BIBLIOGRAFIA

Autore: Zani A.

Titolo libro o rivista: Turanum. Storia di Turano Lodigiano

Luogo di edizione: Codogno

Anno di edizione: 1963

V., pp., nn.: p. 35

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta